

Hauts-de-France, Aisne
Leschelle
ruelle du Moulin de Leval

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000109
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, grange, étable, fenil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1838 A12 71, 72 ; . 1982 A2 163, 165, 166

Historique

Ferme construite en 1778 (le logis porte la date). La grange qui est contemporaine du logis, a été très endommagée lors de la 1ère guerre mondiale, mais a été remontée en grande partie avec ses matériaux d'origine. Un hangar à foin a été édifié à une extrémité de la parcelle au milieu du 20e siècle, entre 1936 et 1978 (d'après comparaison des plans cadastraux). La ferme sert aujourd'hui de maison.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : milieu 20e siècle
Dates : 1778 (porte la date)

Description

Logis en brique, avec les cloisons du comble en pan de bois et torchis, couvert d'un toit à longs pans brisés et croupe brisée. Grange et étable en brique pan de bois et torchis avec essentage d'ardoise, couverte d'un toit à demi-croupe et d'un appentis en ardoise et tôle ondulée. Hangar à foin en pan de bois recouvert d'un essentage de tôle et de planches, protégé par un toit à pignon couvert en ciment amiante.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ; essentage de planches ; essentage d'ardoise ; essentage de tôle ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit à longs pans brisés ; demi-croupe ; pignon couvert ; croupe brisée
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : pierre bleue autour des baies

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire du Patrimoine culturel à Amiens.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Le logis.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19960200978X



La cour et les dépendances agricoles.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19960200980X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune de Leschelle (IA02000103) Hauts-de-France, Aisne, Leschelle

Les maisons et les fermes du canton du Nouvion-en-Thiérache (IA02000003) Hauts-de-France, Aisne, Barzy-en-Thiérache

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz, Martine Plouvier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Le logis.

IVR22_19960200978X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cour et les dépendances agricoles.

IVR22_19960200980X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation