

Hauts-de-France, Aisne  
Chavignon  
7 rue Léon-Paquin

## Edifice commercial, actuellement maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001775  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2003  
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : édifice commercial  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : jardin

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1984, B, 340

### Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

### Description

La maison s'étire le long de la rue sur une longueur de quatre travées. Afin de compenser la déclivité du terrain, le logis repose sur un soubassement abritant une cave. La façade est construite en blocage de moellons d'appareillage irrégulier. La brique et la pierre de taille sont utilisées aux parties structurantes (linteaux ouvragés, chaînes horizontales). Les murs secondaires sont bâtis en blocage de moellons de calcaire appareillés à joints gras. La disposition irrégulière des ouvertures marque la distribution interne de l'édifice, dont la partie ouest est consacrée au commerce et l'autre partie, à l'habitation du propriétaire. L'avant-toit est supporté par une rangée de corbeaux arrondis en pierre.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; moellon ; pierre de taille  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Plan : plan rectangulaire régulier  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré  
Type(s) de couverture : toit à longs pans

### Statut, intérêt et protection

Toutes les maisons de Chavignon ont été construites après 1920. La présence d'une baie large au rez-de-chaussée semble attester la fonction commerciale primitive de cette partie de l'habitation ; une enseigne la surmontant confirme cette hypothèse. Le linteau des baies du rez-de-chaussée ainsi que l'appareillage utilisé constituent les deux éléments caractéristiques de cette construction.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20050200633NUCA



Détail de la porte.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030202306NUCA



Détail d'une des baies de l'étage.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20050200634NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les maisons reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001621)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Chavignon (IA02001724) Hauts-de-France, Aisne, Chavignon

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale.

IVR22\_20050200633NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Détail de la porte.

IVR22\_20030202306NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'une des baies de l'étage.

IVR22\_20050200634NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation