Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
le Bout-des-Crocs
6 chemin des Garennes

Ferme du Bout-des-Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007745
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : remise, étable, porcherie, étable à chevaux, grange, laiterie, buanderie, poulailler, logement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1937, C3, 141-142

Historique

Cette ferme ne figure pas sur le cadastre napoléonien. Son implantation est donc postérieure à 1828, probablement de la seconde moitié du 19e siècle (proportions, utilisation du torchis).
D'après la propriétaire, le poulailler en brique à l'est date des années 1930. Le bâtiment situé à l'ouest de la cour a été construit dans les années 1950.
Le comble à surcroît du logis permettait la conservation des grains.
La cave est ici réservée à la conservation du cidre.
La cheminée picarde a été détruite dans la cuisine.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle

Description

Cette ferme dispose d'un plan au sol relativement complexe : en effet, les bâtiments sont distribués autour d'une cour triangulaire. A l'est, d'autres éléments s'additionnent. Tous sont couverts d´un toit à longs pans en tuiles flamandes.
Le logis, situé au fond de la cour, dispose d'une longueur de quatre travées. Orienté au sud, il a conservé sa disposition intérieure, malgré une totale reconstruction en parpaing ; d'est en ouest, les pièces sont ainsi distribuées : deux chambres dans la largeur de la maison, la salle commune et encore deux chambres à l'ouest. L'essence du bois utilisée ici est l'orme.
Les trois écuries sont situées sous le même toit, à l'ouest, mais ont été construites en brique.
Les étables à vaches sont situées perpendiculairement au logis. Très abîmées, elles disposent d'une ossature en bois, de murs pignons en brique à couteaux picards avec murs gouttereaux en brique et essentage de bois au surcroît. Le comble, abritant le grenier, est ajouré d'une lucarne permettant l'engrangement.
Tout à fait au nord de la propriété se situe la grange. Pourvue d'une ossature en bois sur solin de galets, elle est entièrement recouverte d'un essentage de tôles qui a remplacé le torchis. Le toit à longs pans en tuiles avec amples coyaux est couvert d'un surfaîtage de brique.
L'est de la cour est occupé par un poulailler en brique (probablement étables à l'origine). La porte centrale est flanquée de part et d'autre de deux aérations verticales. Là aussi, le comble est percé d'une lucarne.

Le long de la rue sont situées d'ouest en est, sous le même toit : une chambre d'employé, la laiterie, la buanderie et les étables à cochons.
Le mur de clôture présente une maçonnerie mixte composée d'un blocage de galets et de chaînes en brique.
La pâture ainsi que le grand potager sont situés au nord de la propriété.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; brique essentage de planches ; essentage de tôle ; galet ; parpaing de béton ; appareil mixte
Matériau(x) de couverture : tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Le logis, malgré les restaurations abusives qu'il a subies (essentiellement pour la maçonnerie), a conservé la disposition intérieure des habitations traditionnelles de l'arrière-pays maritime.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005626NUCA

Vue des écuries dans le prolongement du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005628NUCA

Vue des étables situées perpendiculairement au logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005629NUCA

Vue de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005630NUCA

Vue du poulailler depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005633NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le hameau du Bout des Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007278) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont, le Bout-des-Crocs

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

Vue générale.

IVR22_20068005626NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des écuries dans le prolongement du logis.

IVR22_20068005628NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des étables situées perpendiculairement au logis.

IVR22_20068005629NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la grange.

IVR22_20068005630NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du poulailler depuis la cour.

IVR22_20068005633NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation