

Hauts-de-France, Somme  
Boismont  
5 rue François-Curé

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007559  
Date de l'enquête initiale : 2006  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, étable à chevaux, étable, fenil, hangar agricole, four à pain, poulailler

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1832. B2 312, 313 ; 1982, B2, 165

### Historique

Une ferme dépourvue de logis est indiquée sur le cadastre napoléonien selon un plan similaire. Il est probable que les annexes agricoles longeant la rue aient été construites au 18<sup>e</sup> siècle. Les bâtiments utilitaires en brique ainsi que la structure en bois du logis (à l'origine, hourdée au torchis) ont, eux, été édifiés au cours de la seconde moitié du 19<sup>e</sup> siècle.

D'après le propriétaire, le toit du logis a été refait après la première guerre mondiale. Il semble que cet édifice, originellement en pans de bois et torchis, était été divisé en deux pour accueillir deux familles. Du sud-ouest au nord-est, les pièces étaient ainsi réparties : l'écurie ou étable à vaches (accessible depuis une porte percée dans le coin de la construction), une autre écurie, deux chambres dans la largeur de la construction, une salle, la salle du deuxième logement avec four à pain (dont le cul de four a été détruit), une chambre et un garage, aujourd'hui tous deux détruits. La cheminée à double foyer était commune aux deux habitations. L'entrée de la cave était située à proximité de la cheminée dans la seconde salle. Le grenier, auparavant accessible depuis la cuisine du deuxième logement par un escalier, servait à stocker l'avoine et le blé.

Le hangar situé en retrait du logis au nord-est, abritait une bergerie surmontée d'un fenil. Dans le prolongement des étables à cochons, était situé un atelier servant de forge (seulement à usage personnel et non commercial), puis un bâtiment permettant le stockage du charbon. Ils ont tous deux été détruits.

Période(s) principale(s) : 18<sup>e</sup> siècle (?), 2<sup>e</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle (?)

### Description

Les bâtiments de cette ferme sont distribués autour d'une cour.

Le logis est situé en fond de cour. Entièrement reconstruit en parpaing, il a conservé une partie des éléments de son intérieur d'origine (la cheminée picarde, le four à pain ainsi que l'emplacement des cloisons en pans de bois permettant de déterminer la superficie des pièces anciennes). La cave, accessible depuis la cuisine, est voûtée en craie et relativement profonde. Dans le prolongement du logis, légèrement à l'arrière, se situe le hangar.

À l'est, longeant la courbe de la voie de communication légèrement arrondie, se déploient les bâtiments agricoles, auparavant en pans de bois et torchis, aujourd'hui complétés par endroit par un essentage de tôles ondulées. Le toit à longs pans est couvert en pannes picardes. La toiture accueille au nord un comble à surcroît donnant accès au grenier. Les

assemblages de la structure sont à tenons et mortaises chevillés pour les poteaux et potelets et à mi-bois pour la sablière haute. Le solin est parfois protégé d'un bardage de planches. Du nord au sud, les fonctions se divisent ainsi : une grange pour le stockage de la paille et du foin, des étables à vaches, un compartiment utilisé pour le stockage des betteraves abritant également le grugeoir (ces trois premiers éléments possèdent un sol en terre battue), une étable à vache et enfin, plusieurs petites étables à boeufs, veaux et vaches (avec sol en briques). Chaque élément est séparé de son voisin par une cloison à ossature de bois et remplissage de torchis, ou couverture de bardage de planches horizontales.

Le poulailler et les étables à cochons sont situés au sud-ouest de la cour. Ces petites constructions en brique possèdent de petites aérations verticales. Le bac situé à l'extérieur de la porcherie permet de donner la nourriture aux animaux sans devoir entrer dans l'étable.

D'après le propriétaire, tous les bois qui composent les ossatures et les charpentes sont en orme.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de tôle ; essentage de planches ; pan de bois ; pierre de taille ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tuile flamande mécanique, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert

### Statut, intérêt et protection

Le propriétaire est agriculteur mais ne peut plus utiliser les bâtiments agricoles pour son exploitation.

Statut de la propriété : propriété privée

### Illustrations



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005844NUCA



Vue des bâtiments situés le long de la rue François Curé.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005982NUCA



Autre vue des bâtiments longeant la rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005984NUCA



Vue de la cheminée de la salle du deuxième logement.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005845NUCA



Vue des étables.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000034XA



Vue des étables les plus au nord.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005848NUCA



Vue détaillée d'une autre porte.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005850NUCA



Vue intérieure d'une des étables.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005852NUCA



Autre vue d'une ferme de charpente.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005854NUCA



Vue des étables à cochons.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005855NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22\_20058005844NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments situés le long de la rue François Curé.

IVR22\_20058005982NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Autre vue des bâtiments longeant la rue.

IVR22\_20058005984NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cheminée de la salle du deuxième logement.

IVR22\_20058005845NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables.

IVR22\_20078000034XA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables les plus au nord.

IVR22\_20058005848NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée d'une autre porte.

IVR22\_20058005850NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure d'une des étables.

IVR22\_20058005852NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Autre vue d'une ferme de charpente.

IVR22\_20058005854NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables à cochons.

IVR22\_20058005855NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation