

Hauts-de-France, Somme
Pendé
Tilloy
2 rue d' Estréboeuf

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007700
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituanes non étudiées : cour, grange, four à pain

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, F, 549 ; 1983. F1 677-680, 578

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan relativement similaire. Certains bâtiments ont aujourd'hui disparu, notamment les étables sur rue et leurs pendants au fond de la cour au nord. Le logis occupe l'emplacement de la partie habitable d'origine mais porte la date par fers d'ancrage de 1841. Il a donc été reconstruit sur les fondations exactes d'un premier bâtiment d'habitation. La grange, en face, occupe également la même disposition qu'un premier bâtiment mais, elle aussi, semble avoir été reconstruite ultérieurement.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1841 (porte la date)

Description

Le logis occupe l'est de la cour. Entièrement en brique, il se développe sur cinq travées. Abrité sous un appentis, le four à pain est situé sur la cour, ainsi orienté pour un meilleur tirage. Le toit à longs pans est en tuiles mécaniques. Les pièces sont ainsi distribuées, du nord au sud : les deux chambres dans la largeur de la maison, la salle d'apparat, la salle commune. Les portes intérieures ont fait l'objet d'un effort de traitement, puisqu'elles sont pourvues d'un entablement mouluré. Les cloisons intérieures étaient à l'origine en torchis et pans de bois ; seule la structure en bois a été conservée. Les sablières basses supportant les cloisons sont disposées sur un lit de brique passé au goudron. L'espace entre les solives du plafond est comblé au torchis. L'accès à la cave est placé sur la façade principale, tout à fait au sud de la maison. La grange, située à l'ouest de la cour, est composée d'une ossature en pans de bois hourdée au torchis, aujourd'hui recouverte en partie d'un essentage de tôles ou d'ardoise et remplacée par du parpaing. Le torchis est uniquement appliqué sur la face extérieure. Les cloisons intérieures sont rythmées par les poteaux correspondant à chaque ferme.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage d'ardoise ; essentage de tôle ; pan de bois ; parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Le logis a été prolongé de deux travées au sud relativement récemment. La plupart des ouvertures ont été modifiées ou condamnées. La date de cette construction permet de déterminer l'époque à laquelle la brique a commencé à investir les campagnes afin de remplacer la technique du torchis et pans de bois, d'abord pour le logis, puis, peu à peu pour les dépendances.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Pendé.** Plan cadastral, 1832 (AD Somme : 3 P 1446).

Illustrations



Plan de la ferme en 1832,
extrait du cadastre napoléonien.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20068005685XAB




Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005295NUCA



Vue postérieure de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005300NUCA



Vue d'une ferme de la
charpente de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005301NUCA



Vue intérieure de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005302NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Tilloy à Pendé (IA80007316) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Tilloy

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



IVR22_20068005685XAB

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20068005295NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure de la grange.

IVR22_20068005300NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue d'une ferme de la charpente de la grange.

IVR22_20068005301NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la grange.

IVR22_20068005302NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation