Hauts-de-France, Somme
Boismont
11 rue Huré

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007542
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, remise, jardin, atelier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832. B2 358, 359 ; 1982, B2, 318

Historique

Cette ancienne ferme remplace un édifice visible sur le cadastre napoléonien à cet emplacement. La couleur de la brique utilisée ici pourrait indiquer une construction de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Cette ancienne ferme présente une disposition relativement peu courante dans la région. Le logis, placé en fond de cour, est situé sur un promontoire. Le rez-de-chaussée surélevé trahit la présence d'une cave haute, accessible par une porte de plain-pied à l'ouest de la cour. La distribution régulière des six travées (dont deux portes) en façade pourrait indiquer la présence de deux logements ou d'un logement et d'une partie annexe. Le décor se limite à la présence d'une frise à denticules au niveau de la corniche.
En retour d'équerre, un bâtiment long de deux travées se déploie également sur un étage de soubassement. Le garage, dans le prolongement, semble avoir été reconstruit sur les fondations d'un bâtiment ancien. Un long jardin occupe l'arrière de la propriété.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; noue ; pignon couvert
Escaliers : escalier hors-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Cette ancienne ferme semble avoir abrité dans sa cave, accessible de plain-pied, un espace permettant le travail de la laine et du tissu. Si la cave (que nous n'avons malheureusement pas pu visiter) est suffisamment haute et éclairée, cette

hypothèse peut être vérifiable. L'étage de soubassement du bâtiment en retour d'équerre aurait pu habiter des animaux ; des ouvertures sont probablement faites dans le mur de façade mais la végétation empêche d'en percevoir l'existence.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005741NUCA

Vue de l'accès à la cave
située sous le logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005743NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

Vue générale.

IVR22_20058005741NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'accès à la cave située sous le logis.

IVR22_20058005743NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation