

Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
11 rue d' Amont

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007793
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : étable, jardin, garage, étable à chevaux

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1937, A2, 159

Historique

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Isolée du reste du village, la maison est située sur un tertre. Entièrement en brique, cet édifice dispose, sur une longueur de trois travées, d'un rez-de-chaussée surélevé, d'un étage et d'un comble à surcroît. La façade principale a été enduite de ciment. Le toit à longs pans et croupes est en ardoise. Le décor de la corniche se compose d'une frise de boutisses. Une extension est visible à l'est, longue de trois travées et uniquement pourvue d'un rez-de-chaussée. Le décor de la corniche se compose ici d'une rangée de brique en épi. Des bâtiments annexes parsèment le jardin d'une superficie relativement importante : étable, garage (avec contreforts) et écurie en brique et bardage en bois.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

D'après la couleur de la brique et leur absence du cadastre napoléonien de 1828, cette maison et ensemble de dépendances semblent dater de la fin du 19e siècle.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale de la maison.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005070NUCA



Vue latérale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005071NUCA



Vue du garage.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005072NUCA



Vue des étables.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005073NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau du Bout d'Amont à Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007284) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont, le Bout-d'Amont

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale de la maison.

IVR22_20078005070NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue latérale.

IVR22_20078005071NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du garage.

IVR22_20078005072NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables.

IVR22_20078005073NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation