

Hauts-de-France, Somme
Pendé
89 et 89 bis rue du Petit-Pendé

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007648
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, grange, laiterie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1983. D2 981-983, 1073-1077

Historique

Cet ensemble ne figure pas sur le cadastre de 1880 : sa construction est donc postérieure à cette date ; les matériaux utilisés confirment cette hypothèse.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Cette ferme dispose de deux logements, mitoyens et symétriques. Occupant le fond de la cour, longs de trois travées chacun, ils sont en brique. Le toit à longs pans en ardoise est percé, à la limite des deux logements, par la souche de cheminée. À l'ouest se situe la grange, également en brique. La corniche est composée de plusieurs degrés de briques disposés de manière décalée. L'édifice dispose aujourd'hui d'un toit à pan unique en tôles ondulées. Une laiterie est située dans le prolongement du logis à l'ouest. À l'est de la cour sont situées les étables, plus basses que la grange. Longues de trois travées, elles présentent, comme celle-ci, une maçonnerie en brique. Elles sont accolées au logis, perpendiculairement à celui-ci. Le toit à longs pans est en tôles ondulées, formant noue avec celui de la partie habitable.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; noue ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Les deux logements ont-ils été construits dès l'origine au sein de cette ferme afin de pouvoir se partager les bâtiments agricoles (grange et étables) ? La grange a été largement modifiée : la travée centrale est aujourd'hui entièrement ouverte et les ouvertures ont été agrandies ou condamnées.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005159NUCA



Vue de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005160NUCA



Vue des étables depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005161NUCA



Vue postérieure des étables.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005162NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis.

IVR22_20078005159NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange.

IVR22_20078005160NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables depuis la cour.

IVR22_20078005161NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure des étables.

IVR22_20078005162NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation