

Hauts-de-France, Somme
Port-le-Grand
Moulin-Gourlin

Ancien moulin à blé et ferme Gourlin

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007321
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : moulin à blé, ferme
Appellation : Moulin Gourlin
Destinations successives : moulin à blé, ferme, maison
Parties constitutantes non étudiées : cour, puits, fournil, étable à chevaux, étable, grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1832. B1 26, 27 ; 1984, ZR, 5

Historique

Le lieu-dit porte le nom de la famille Gourlin, qui l'habitait au 19^e siècle. L'état de section indique que le moulin appartenait à Pierre Gourlin, meunier à Port. Les terres dépendaient du seigneur du Ponthieu et auraient également appartenu à l'abbaye de Saint-Riquier. Il s'agissait à l'origine de la maison d'un passeur quand la mer baignait encore les pieds de Port-le-Grand. Le sceau du passeur anglais aurait été retrouvé sur la propriété. Les fouilles archéologiques ont permis la découverte au nord de la ferme, d'un grand enclos rectangulaire funéraire à doubles fossés pouvant dater de l'Âge du Bronze.

La carte de Cassini (vers 1756) ne mentionne pas de moulin à cet endroit. La ferme et le moulin apparaissent sur le plan par masses de cultures de 1802 (plan en U) et sur cadastre napoléonien de 1832 (plan à cour fermée). Le moulin apparaît au nord de l'exploitation agricole. Un tableau de L. Lemaire du début du 19^e siècle, conservé chez un particulier, pourrait en être une représentation. Le logis en contrebas possède un toit de chaume. Le moulin dispose d'ailes symétriques, d'une échauguette à l'arrière et d'un toit à deux pans. Le moulin en bois a brûlé pendant la première guerre mondiale.

Les recensements de population signalent tout d'abord une fonction mixte du lieu. En 1836, y habitent Pierre-François Gourlin (meunier) et ses fils, cultivateurs (Jean-Baptiste et Adolphe) et meunier (François), ainsi que deux domestiques de ferme. François Gourlin meunier est seul présent sur le site en 1851. Lui succède Emile Gourlin, qui se déclare d'abord meunier (1872), puis fermier (1881) et cultivateur (1906) ; il emploie alors trois domestiques de ferme. En 1911, le lieu est inhabité.

Le logis semble avoir été l'habitation du meunier. L'accès à la cave, qui s'effectuait par une trappe située dans la maison, a été condamné à une date inconnue. La ferme présentait, avant la destruction des bâtiments annexes, un plan au sol rectangulaire régulier. Les haies et alignements d'arbre marquent les fondations des anciens bâtiments.

D'après les renseignements aimablement fournis par le propriétaire, le logis et l'écurie dans son prolongement occupaient, comme aujourd'hui, la partie sud de la cour, les poulaillers et porcheries en brique, très étroites, le côté ouest, la grange, aujourd'hui reconstruite à son emplacement d'origine (écroulée en 1968 suite à une tempête), et sur le côté oriental, une deuxième grange en L dont une partie des fondations en briques sont encore en place. Un dernier bâtiment (à usage de stockage) était situé parallèlement à la grange au nord. La première poutre devant la cheminée dispose d'un crochet permettant d'attacher les enfants qui jouaient près du feu sans risquer d'accident. Les trois fours dans le fournil ont été condamnés suite à un incendie. Le pignon a été en partie refait en brique. L'écurie, mitoyenne, a également pris feu. Seul le mur gouttereau sud en silex a été épargné. Le reste a été reconstruit en parpaings. Le comble, aujourd'hui aménagé, était

destiné à la conservation des grains. La meule en grès, conservée dans la cour, a été retrouvée dans la maçonnerie de la maison, et servait à l'époque de pas de porte. Il fut également occupé pendant la Seconde Guerre mondiale ; l'infirmerie allemande occupait le fournil.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description

Le site est situé sur le versant nord du plateau, lui conférant ainsi une vue imprenable sur les bas-champs. Les fondations du bâtiment, de 2.5 mètres ou 3 mètres de profondeur, sont en brique, silex et pierres de taille ou lits alternés de brique et pierre de taille. La cave dispose de plusieurs aérations en pente. Les cloisons sont en pierre de taille de modules différents, diminuant avec la hauteur du mur. La maçonnerie du logis de cette ancienne ferme, long de cinq travées, orienté au sud, est entièrement en pierre de taille avec mortier de sable. Le sous-sol abrite une cave composée de plusieurs pièces. Les linteaux des fenêtres sont en bois. L'habitation, de 6 mètres de large, possède des murs de 80 cm à un mètre d'épaisseur. Des tirants en fer maintiennent par endroit la maçonnerie. La première poutre devant la cheminée est abîmée par les traces de feu. D'ouest en est, les pièces sont ainsi distribuées : la salle à manger, la salle commune, les deux chambres au sud et une seule au nord, le fournil et l'écurie. Le comble est accessible par l'emprunt d'un escalier de meunier situé dans le fournil. Le mur situé entre le fournil et l'écurie accueillait à l'origine trois fours à pain. La cheminée et son four à pain sont encore visibles au sud de cette pièce. La salle d'apparat possède poutres et solives apparentes en chêne. La cheminée picarde a conservé son petit placard avec renforcement pour disposer les braises. L'écurie dans le prolongement de la partie habitable dispose, pour le mur gouttereau sud, de deux travées en blocage de silex. Des contreforts en brique les supportent. Les murs intérieurs sont composés d'un blocage de moellons de craie. Un puits de 45 mètres de profondeur, situé au nord du moulin, est composé de moellons de craie. Il s'agit d'un puits à marne destiné à l'extraction des moellons. Une salle de 20 m² a d'ailleurs été découverte au fonds de ce puits. La charpente visible dans les combles est chevillée tous les 30 centimètres. Le sol de la maison est entièrement composé de briques au sol.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : brique ; silex ; pierre de taille ; moellon

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

L'utilisation de la pierre de taille est un élément rare pour les constructions privées de ce pays. La craie est essentiellement utilisée pour les édifices religieux (église de Port-le-Grand, Pendé, Boismont) puisque la main d'œuvre des tailleurs de pierre était relativement onéreuse. Le matériau est pourtant facilement exploitable puisque le sol en regorge. La craie qui compose la maçonnerie du logis provient peut-être du puits à marne situé sur la propriété. La ferme disposait d'un espace clos afin de se protéger du vent. La présence d'un passeur à cet endroit permet de douter sur la fonction d'origine de cette ferme : s'agissait-il d'un moulin ? Ce moulin est à rapprocher de celui de Saint-Maxent.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive


- AD Somme. Série P ; 3 P 637/3. **Etat de section de la commune de Port-le-Grand**, [19e siècle].
- AD Somme. Série M ; 2M_LN 302. **Recensement de population de la commune de Port-le-Grand**, [1836-1936].

Documents figurés

- Port-le-Grand. Plan cadastral**, 1832 (AD Somme ; 3 P 1451).

- Peinture sur toile, 19e siècle.

Illustrations



Extrait du cadastre
napoléonien de 1832.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005551NUCAB



Vue du moulin au 19e siècle.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005550NUCAB



Vue de la propriété depuis la
sud, dans les années 1960 : la
grange à l'est est encore en place.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005552NUCAB



Vue aérienne depuis le nord.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005553NUCAB



Vue du logis depuis le sud.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005555NUCA



Vue postérieure depuis le nord.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005556NUCA



Vue de l'un des linteaux
des ouvertures du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005558NUCA



Vue de la niche située près du
foyer destinée à la conservation
des denrées craignant l'humidité
(telles que le sel, les livres, le tabac).
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005560NUCA



Vue des fours secondaires,
aujourd'hui condamnés.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005563NUCA



Vue partielle de la cave
voûtée en pierre de taille.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005566NUCA



Vue d'une des pièces de la cave.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005567NUCA



Système d'aération de la cave.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005569NUCA



Vue de la maçonnerie des
écuries au sud du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005557NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le territoire communal de Port-le-Grand (IA80007328) Hauts-de-France, Somme, Port-le-Grand


Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Les moulins de l'arrière-pays maritime (IA80007356)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Extrait du cadastre napoléonien de 1832.

IVR22_20068005551NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPi ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du moulin au 19e siècle.

IVR22_20068005550NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la propriété depuis la sud, dans les années 1960 : la grange à l'est est encore en place.

IVR22_20068005552NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne depuis le nord.

IVR22_20068005553NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis depuis le sud.

IVR22_20068005555NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure depuis le nord.

IVR22_20068005556NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'un des linteaux des ouvertures du logis.

IVR22_20068005558NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la niche située près du foyer destinées à la conservation des denrées craignant l'humidité (telles que le sel, les livres, le tabac).

IVR22_20068005560NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des fours secondaires, aujourd'hui condamnés.

IVR22_20068005563NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de la cave voûtée en pierre de taille.

IVR22_20068005566NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'une des pièces de la cave.

IVR22_20068005567NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Système d'aération de la cave.

IVR22_20068005569NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la maçonnerie des écuries au sud du logis.

IVR22_20068005557NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation