Hauts-de-France, Somme Pendé Routhiauville 6 rue de la Baie

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007705 Date de l'enquête initiale : 2005 Date(s) de rédaction : 2005

Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives: ferme, maison

Parties constituantes non étudiées : cour, étable, grange, étable à chevaux, bergerie, charretterie, laiterie, porcherie,

pigeonnier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales: 1983, A2, 365

Historique

Son absence du cadastre napoléonien pourrait indiquer que cette ferme a été construite ultérieurement à 1832, probablement au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Avant sa reconstruction, le logis disposait d'une laiterie au nord-est, de deux logis de deux travées et trois travées de long (deux générations y habitaient) avec la chambre au sud-est, jouxtée de l'écurie. Un bâtiment en retour d'équerre, accolé à la laiterie, était l'abri des vaches et des poules. Son pendant était occupé par les moutons ; le sol y était en terre battue. La charreterie poursuivait la bergerie vers la rue. Dans les écuries, un lit d'appoint composé de quatre pieds et d'une planche permettait la veillée de la pouliche lorsqu'elle mettait bât. Une partie de la grange sur rue a été refaite en brique à la fin du 19e siècle et les étables à cochons qui la flanquent ont été construites au début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Les bâtiments sont distribués autour des quatre côtés d'une cour. L'essence du bois utilisé pour les poteaux porteurs et la charpente est l'orme. La grange ainsi que les étables à cochons longent la rue au nord-ouest. La grange, en torchis et pans de bois, présente un essentage d'ardoise sur le pignon sud. L'angle sud-est est en brique avec surcroît en torchis, tout comme le pignon nord, qui, lui, est entièrement en brique. Le mur gouttereau sur rue n'est percé que d'une unique porte et d'une ouverture coulissante en hauteur. Le toit à longs pans en tuiles, à l'origine en pannes picardes, est par endroit en tôles ondulées, palliant les manques. Le faîtage est pourvu d'un alignement de brique. Les porcheries, en brique, sont composées de trois boxes. Leur toit à longs pans est en ardoise. Le logis, situé en fond de cour, a été entièrement reconstruit récemment. Les écuries en torchis et pans de bois se situent sur tout le côté sud-ouest. Un pigeonnier occupe le centre de ce bâtiment; il se matérialise en façade par la présence de trous circulaires (dix d'un côté de la porte et huit de l'autre), tout comme au n°13 de la même rue. Le toit à longs pans et croupe en ardoise, déborde légèrement sur la voie publique. La charreterie, qui occupe le bout de ce bâtiment, possède un mur pignon recouvert de clins de bois.

Eléments descriptifs

 $Mat\'eriau(x)\ du\ gros-oeuvre,\ mise\ en\ oeuvre\ et\ rev\^etement:\ torchis\ ;\ brique\ ;\ essentage\ d'ardoise\ ;\ essentage\ de$

planches; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande, tôle ondulée Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert ; noue

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé, remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis avant les travaux de reconstruction. Phot. Inès Guérin IVR22_20068005333NUCAB



Vue générale de la grange. Phot. Inès Guérin IVR22 20068005334NUCA



Vue postérieure. Phot. Inès Guérin IVR22_20068005335NUCA



Vue de la charpente. Phot. Inès Guérin IVR22_20068005336NUCA



Vue des étables à cochons. Phot. Inès Guérin IVR22_20068005337NUCA



Vue du plafond en torchis badigeonné à la chaux. Phot. Inès Guérin IVR22_20068005338NUCA





Vue du bâtiment rassemblant écurie, pigeonnier et charreterie. Phot. Inès Guérin IVR22_20068005339NUCA

Autre vue d'une ferme de la charpente. Phot. Inès Guérin IVR22_20068005342NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) : Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Routhiauville à Pendé (IA80007315) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Routhiauville

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s): (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général; (c) SMACOPI



Vue du logis avant les travaux de reconstruction.

IVR22_20068005333NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la grange.

IVR22_20068005334NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure.

IVR22_20068005335NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charpente.

IVR22_20068005336NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue des étables à cochons.

IVR22_20068005337NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du plafond en torchis badigeonné à la chaux.

IVR22_20068005338NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bâtiment rassemblant écurie, pigeonnier et charreterie.

IVR22_20068005339NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Autre vue d'une ferme de la charpente.

IVR22_20068005342NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation