

Hauts-de-France, Nord  
Sars-et-Rosières  
le Barrage  
3 rue du Barrage

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002294  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à chevaux, étable à vaches, fenil

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1830. A 534, 535 ; 1913. 5e feuille 530, 531 ; 2003, ZC, 51

### Historique

Sur le cadastre de 1830, la ferme est en L, composé de 2 corps disjoints - le logis et la grange -, un troisième bâtiment, plus petit, se trouvant en face du logis. La grange est reconstruite en 1858 (date portée sur un pignon) ; le logis, qui apparaît plus court et plus profond sur le cadastre de 1913 que sur celui de 1830, avait sans doute été reconstruit ou très remanié entre ces deux dates, peut-être au moment de la construction de la grange ; il a été reconstruit en 1925 (date portée sur un fronton) ; le portail piétonnier, la porte charretière et le muret qui les sépare datent de la même époque. Les bâtiments abritant les étables et le passage charretier, qui transforment la ferme en L en ferme à cour fermée, présentent des caractéristiques architecturales (matériau de gros oeuvre, coyau) similaires à celles de la grange, sont probablement contemporains de celle-ci ; leur édification a entraîné la destruction du petit bâtiment qui faisait face au logis.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle  
Dates : 1858 (porte la date), 1925 (porte la date)

### Description

La ferme est à cour fermée. Le logis est situé en bordure de rue, dans l'angle nord-ouest de la parcelle ; de plan rectangulaire et construit en brique, il est à 2 niveaux et étage de comble ; les linteaux des baies sont en ciment ; des bandeaux en brique peinte en blanc marquent les 2 niveaux ; les baies sont en plein-cintre (rez-de-chaussée sur cour et lucarne sur rue), en anse-de-panier (rez-de-chaussée sur rue) et à linteau droit (étage) ; la toiture est composée de deux toits à deux versants, disposés perpendiculairement et terminés chacun par une demi-croupe débordante, l'une donnant sur la rue, l'autre sur la cour ; la couverture est en tuile mécanique vernissée ; la date de 1925 est portée dans l'oculus du fronton de l'élévation ouest ; sur la rue, le logis est bordé d'un passage piétonnier et d'un passage charretier, tous deux en fer forgé, séparés par un muret en brique. Face à l'entrée, la grange, en brique, porte la date de 1858, formée d'un jeu de brique, sur l'un des pignons ; elle est percée, ce qui est peu commun, de 2 passages charretiers à encadrement de brique et de calcaire (pierre de Tournai) alternés, et couverts en anse-de-panier ; un contrefort médian raidit la structure ; les deux pignons sont éclairés par un oculus et surmontés d'un petit massif en calcaire, en forme de pyramide tronquée posée sur un socle ; la toiture à coyau est en tuile mécanique (à droite) et en tôle ondulée (à gauche). Un corps de bâtiment en équerre est occupé par des étables et un passage charretier : en face du logis se trouvent les étables à vaches et à chevaux, en brique, surmontées d'un fenil ; celui-ci est accessible par des lucarnes passantes ; la couverture présentait autrefois un coyau dont

ne subsistent que les poutres sectionnées, prises dans la maçonnerie ; la couverture est en tuile mécanique. Le passage charretier situé en retour, sur la rue, est également construit en brique ; un bloc et la clef du passage sont ornés d'un motif sculpté : l'un représente un quartefeuille inscrit dans un cercle, l'autre un motif de virgules affrontées et de points. Un arbre est planté au centre de la cour.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique, tôle ondulée, tuile mécanique plombifère

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe ; pignon découvert

Escaliers : escalier dans-oeuvre

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

### Illustrations



Vue générale de trois quarts : logis,  
passage charretier et étables-écuries.  
Phot. Philippe Dapvril  
IVR31\_20045900482X



Vue générale de face : logis  
et passages charretiers.  
Phot. Philippe Dapvril  
IVR31\_20045900483X



Vue générale latérale :  
logis reconstruit et grange.  
Phot. Philippe Dapvril  
IVR31\_20045900484X

### Dossiers liés

#### Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Sars-et-Rosières (IA59002059) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Sars-et-Rosières

#### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Cyril Cailleau, Renaud Benoit-Cattin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut



Vue générale de trois quarts : logis, passage charretier et étables-écuries.

IVR31\_20045900482X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de face : logis et passages charretiers.

IVR31\_20045900483X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale latérale : logis reconstruit et grange.

IVR31\_20045900484X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation