Hauts-de-France, Somme
Neufmoulin
361-367  Grande Voie

# Ancien café Délavier-Huré, actuellement maison

## Références du dossier

Numéro de dossier : IA80011042
Date de l'enquête initiale : 2024
Date(s) de rédaction : 2024
Cadre de l'étude : inventaire topographique Pays d'art et d'histoire Ponthieu-baie de Somme
Degré d'étude : étudié

## Désignation

Dénomination : café
Appellation : Délavier-Huré
Destinations successives : maison

## Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2024, ZB, 101

## Historique

La maison à usage de café apparaît sur le plan de cadastre de 1883 (section B, n°679). Elle appartient alors à Octave Délavier, maçon et cabaretier, et Sylviane Huré, cabaretière et épicière. Selon les matrices cadastrales (AD Somme ; 3 P 588/6), l'édifice est agrandi en 1888, probablement pour y aménager une salle de bal côté ouest.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1883 (daté par source), 1888 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  maître d'œuvre inconnu

## Description

La maison est construite le long de la rue principale qui traverse le village d’est en ouest. Elle est implantée en alignement de la rue, sur une parcelle étroite en lanière. À l'arrière de la maison s'étend le jardin.
Les deux campagnes de construction sont clairement distinctes depuis l'élévation sur rue, notamment par l'emploi d'un bandeau de brique vertical saillant qui masque la jonction des deux parties et et permet ainsi d'assurer une certaine unité architecturale : la partie la plus ancienne, à gauche, semble correspondre à l’habitation et à l’ancien café ; la seconde, à droite, serait l’ancienne salle de bal.
De plan rectangulaire, la maison est construite en brique avec alternance de boutisses et panneresses. Elle présente une élévation en rez-de-chaussée sur cave, couverte d'un toit en tuile à longs pans et croupes ; elle est composée de six travées, dont un accès direct depuis la rue sur la cinquième travée. Les ouvertures sont marquées par un encadrement en brique, surmonté d’un arc surbaissé. La différence de couleur des briques témoigne de reprises de maçonnerie réalisées lors du comblement des anciennes portes d'entrée. Un emmarchement de trois degrés permet d’accéder à la porte d’entrée, surmonté d’une marquise.
La partie située à droite de l'entrée sur rue se distingue par un appareillage différent des briques, où boutisses et panneresses alternent sur une même assise. Elle est percée d’une fenêtre et d’une porte, dont l’encadrement reprend les mêmes dispositions que pour la partie ouest. Cette partie est aujourd'hui dans un mauvais état de conservation suite à l'effondrement de la toiture et l'envahissement du mur par la végétation.

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

### Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état, envahi par la végétation, menacé

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- AD Somme. Série P : Sous-série 3 : 3 P 588/6. **Matrice des propriétés bâties, Neufmoulin**. 1882.

### Documents figurés

- **Extrait du plan parcellaire de la commune de Neufmoulin, dit cadastre napoléonien, section B2** 1832 (AD Somme ; 3 P 1436/5).

## Illustrations




Extrait du plan parcellaire de la commune de Neufmoulin, dit cadastre napoléonien, section B2 1832 (AD Somme ; 3 P 1436/5). Repro. Archives départementales de la Somme
IVR32_20238005426NUCA

Vue de la maison, depuis le nord. Phot. Thierry Lefébure
IVR32_20248000517NUCA

Vue de la maison, depuis le nord-ouest. Phot. Thierry Lefébure
IVR32_20248000518NUCA

## Dossiers liés

**Oeuvre(s) contenue(s) :**
**Oeuvre(s) en rapport :**
Le village de Neufmoulin (IA80011038) Hauts-de-France, Somme, Neufmoulin

Auteur(s) du dossier : Suzelle Montauban, Bertrand Fournier, Céline Abelé
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Syndicat mixte Baie de Somme - Trois Vallées




Extrait du plan parcellaire de la commune de Neufmoulin, dit cadastre napoléonien, section B2 1832 (AD Somme ; 3 P 1436/5).

IVR32_20238005426NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Archives départementales de la Somme
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme - Archives départementales ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la maison, depuis le nord.

IVR32_20248000517NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la maison, depuis le nord-ouest.

IVR32_20248000518NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation