

Hauts-de-France, Nord  
Condé-sur-l'Escaut  
Condé-sur-l'Escaut centre  
20 rue Neuve

## Maison (détruit)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002779  
Date de l'enquête initiale : 2007  
Date(s) de rédaction : 2007  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Condé-sur-l'Escaut  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1826, D1, 291 ; 1875, D2, 278 ; 1994, AP, 136

### Historique

Cette maison, datable du XVIII<sup>e</sup> siècle par analyse stylistique, en état d'abandon au moment de l'étude, a été détruite après inventaire. Sur le plan cadastral de 1875, la parcelle était suivie (vers le sud-est) de sept autres de dimensions équivalentes : il est probable qu'il s'agissait de petites maisons comparables, peut-être formant une série. La présence d'une ancre de marine en guise de fer d'ancrage permettait de penser que les propriétaires de cette maison au XVIII<sup>e</sup> siècle étaient liés au milieu de la batellerie.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)

### Description

La maison était bâtie en brique sur un solin de pierre calcaire. Un badigeon, lui-même enduit, la recouvrait. La façade comportait une porte et une fenêtre couvertes en arc segmentaire.

La toiture à longs pans portant des tuiles flamandes mécaniques était flanquée d'un pignon découvert renforcé d'ancrages.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; badigeon ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit après inventaire

### Décor

Techniques : maçonnerie, ferronnerie

Représentations : ornement géométrique ; ancre

Précision sur les représentations :

Ornement géométrique en maçonnerie : corniche de briques disposées en dents de scie. Ferronnerie : fers d'ancrage à volutes sur le pignon, ancre de marine en façade.

### **Statut, intérêt et protection**

Cette maison appartenait sans doute à un type assez répandu à Condé : en rez-de-chaussée, de dimensions très modestes, elle était cependant bâtie avec soin (solin de pierre, corniche de briques, ancrage ornemental) et affichait un lien avec le milieu socio-économique de la batellerie.

### **Illustrations**



Vue générale en 2001.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20015900037V

### **Dossiers liés**

#### **Dossiers de synthèse :**

Les maisons, hôtels et immeubles de Condé-sur-l'Escaut centre (IA59002768) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Condé-sur-l'Escaut, Condé-sur-l'Escaut centre

#### **Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Anita Oger-Leurent

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale en 2001.

IVR31\_20015900037V

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation