

Hauts-de-France, Pas-de-Calais  
Arras  
46 rue Saint-Aubert

## Maison de rapport à boutique

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA62001396

Date de l'enquête initiale : 2008

Date(s) de rédaction : 2009

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine Art Déco d'Arras, patrimoine de la Reconstruction

Degré d'étude : recensé

### Désignation

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées : boutique

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 2008, AC, 62

### Historique

L'immeuble est endommagé par les bombardements au cours de la première guerre mondiale ; la partie bordant la rue Saint-Aubert est démolie au cours de la mise en oeuvre du plan d'alignement de la rue vers 1925. La reconstruction de l'immeuble, vers 1928, est due à l'architecte arrageois Charles Ponton. Les travaux sont exécutés par la Société d'Entreprises de Constructions et de Travaux publics d'Arras.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Ponton (architecte, attribution par source)

### Description

L'immeuble, en béton, est constitué de deux travées délimitées par trois pilastres à briques de parement. Les chapiteaux qui les surmontent comme le reste de la façade sont en béton. Cette façade est de style classique ; elle présente toutefois quelques motifs décoratifs de style Art déco : les balcons du premier étage présentent des motifs floraux garnis de feuillage dans les espaces situés entre les consoles. Ces feuillages sont également introduits dans les chapiteaux des pilastres. Les balustrades et les garde-corps en fer forgé sont constitués de motifs à spirales plus ou moins grandes insérés dans des formes géométriques rectangulaires ou carrées, caractéristiques de la ferronnerie Art déco.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de comble, 2 étages carrés

Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés

### Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble de rapport avec boutique en rez-de-chaussée

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- A.D. Pas-de-Calais. Série R ; 10R, dossier de la Reconstruction non classé.

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20086200144XE



Motifs décoratifs floraux  
et géométriques des  
balcons et de leur console.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20096200240NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Maisons (IA62001377) Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Arras

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Arras (IA62001375) Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Arras

Auteur(s) du dossier : Marie George

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale.

IVR31\_20086200144XE

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Motifs décoratifs floraux et géométriques des balcons et de leur console.

IVR31\_20096200240NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation