

Hauts-de-France, Aisne
Landouzy-la-Ville
6 rue du Pont-Claude

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000658
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1991, AB, 46

Historique

Le logis de cette ferme aurait été construit en 1650, date que la tradition locale orale donne à cette ferme. Cependant rien ne permet de corroborer cette datation, qui reflète cependant l'ancienneté certaine de ce logis datant vraisemblablement du 18e siècle. Il a été remanié au cours du 19e siècle, la grange qui lui est attenante date également du 19e siècle. Le logis a conservé ses pavements en terre cuite et partiellement ses cheminées et lambris de revêtement qui paraissent dater pour certains du 18e siècle ou de la 1ère moitié du 19e siècle. L'édifice offre une typologie unique qui n'a pas été rencontrée sur le reste du canton d'Aubenton. Le logis est actuellement en cours de restauration.

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle

Description

Le logis est en pan de bois et torchis avec enduit sur ses élévations antérieures et postérieures. Il est en rez-de-chaussée surélevé sur un solin en brique et des caves voûtés en berceau de brique. Les deux murs pignons comportent un essentage de planches et d'ardoise synthétique. La demi-croupe est en ardoise synthétique. La petite grange est également couverte d'une demi-croupe en ardoise synthétique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; enduit ; essentage d'ardoise ; essentage de planches ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : logis différencié des dépendances

État de conservation : restauré


Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : logis

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1991, section AB.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290096NUCA



Vue générale.
Phot. Franck Bürjes
IVR22_19990201284XA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville de Landouzy-la-Ville (IA02000763) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1991, section AB.

IVR22_20080290096NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19990201284XA

Auteur de l'illustration : Franck Bürjes

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation