

Hauts-de-France, Somme
Épehy
rue Raoul-Trocmé

Ancien tissage de lin et de coton Gernez et Cie, devenu usine de construction métallique dite Sté Nouvelle des Ateliers Métallurgiques de la Jatte, puis Ets Bonin (vestiges)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00076412
Date de l'enquête initiale : 1988
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : tissage, usine de construction métallique
Précision sur la dénomination : tissage de lin
Appellation : Gernez et Cie , Sté Nouvelle des Ateliers Métallurgiques de la Jatte , Ets Bonin
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, bureau, logement patronal, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, AC, 91

Historique

Tissage dont l'emplacement pourrait correspondre à l'entreprise F. Leriche, fabrique de glissades en 1902. Usine reconstruite après la première guerre mondiale et spécialisée dans le tissage. En 1952, la S.A.R.L. Gernez et Fils tissait des batistes, linon, mouchoirs, en coton et lin. Gernez et Cie a cessé son activité en 1967.

Ses locaux ont été repris par la Société Nouvelle des Ateliers Métallurgiques de la Jatte, puis par les Ets Bonin : construction métallique, tôle emboutie, armoires métalliques. Le nord-est de l'usine paraît avoir été agrandi ou modifié vers 1975.

Équipement industriel et machines :

En 1902 : chaudière à vapeur chez F. Leriche.

Effectifs :

Enn 1962 : 100 à 200 salariés. 1983 : 60 salariés.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, milieu 20e siècle, 4e quart 20e siècle (détruit)

Description

Ateliers de fabrication sud-ouest en sheds en rez-de-chaussée
Ateliers de fabrication nord-est sous toits à longs pans ou toits bombes.
Logement patronal ou bureau, à un étage carré.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pan de fer ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, métal en couverture, ardoise, ciment en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Type(s) de couverture : shed ; toit bombé ; appentis ; toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe

Escaliers :

Énergies : énergie thermique ; énergie électrique ; achetée

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue aérienne.

Phot. Phot'R

IVR22_19888001275P

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)

Les usines textiles dans la Somme (IA80000973)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue aérienne.

IVR22_19888001275P

Auteur de l'illustration : Phot'R

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation