

Hauts-de-France, Somme
Ponthoile
Morlay
29 rue de la Gare

Ferme, avec atelier de serrurier (détruit)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007406
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Genre du destinataire : d'artisan
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, étable, atelier, fournil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984, D3, 296-298

Historique

Le cadastre napoléonien indique qu'une maison était implantée à cet endroit mais les fondations ne semblent pas avoir été réutilisées puisque le plan de l'actuel logis ne correspond en rien à cette première construction. D'après le propriétaire, la façade du logis a été reconstruite après la Première Guerre mondiale (le bâti est donc plus ancien) ainsi que la grange à partir des matériaux d'origine. D'après un habitant, la ferme disposait d'un atelier de serrurier, aujourd'hui détruit. L'artisan assemblait les pièces d'une des trois usines de serrurerie de Sailly-Flibeaucourt (Vachette, Paumered ou Stremler).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description

L'ensemble agricole, composé de bâtiments indépendants situés sur les trois côtés d'une cour, possède un logis, directement accessible depuis la rue, isolé des autres bâtiments. Entièrement remanié, il est en pans de bois et torchis ; seule la façade principale, longue de cinq travées, est en brique. La corniche a reçu un décor de briques saillantes formant une rangée de T. Le fournil, originellement situé sur la face postérieure, a disparu aux profits d'une véranda. Le toit à longs pans en tuile, pourvu d'un léger coyau, abrite un grenier accessible depuis le pignon nord. De hauteur relativement importante, la grange, située en fond de propriété, est de plan en L. Elle était primitivement composée de torchis et pans de bois. Mais l'hourdis d'origine a été récemment remplacé par le parpaing et la tôle ondulée. Les pignons sont couverts d'un essentage d'ardoises synthétiques. L'ossature en chêne, maintenue par un solin en brique passé au coaltar à l'extérieur (goudron), est toujours en place. Les assemblages sont à tenons et mortaises chevillés. La porte d'entrée délimite deux aires de stockage de part et d'autre d'un couloir au fond duquel sont parquées les vaches (à l'origine, aire de battage). Un appentis, situé au nord abrite, également les bovins. Le petit bâtiment en brique placé au sud de la propriété est une porcherie ; le toit à longs pans est en pannes picardes. Une mare est située en face du logis.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ; essentage de matériau synthétique ; pan de bois ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tuile mécanique, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Cette ferme élève, encore aujourd'hui, exclusivement des vaches (quarante bêtes). Tous les matins, le fermier les emmène dans les bas-champs et les ramène lorsque la marée monte (il ne possède pas de pâture). La culture occupe une faible part dans l'activité de la ferme, qui ne dispose que de six hectares de terres. L'exploitation a donc conservé le fonctionnement des fermes traditionnelles de l'arrière-pays maritime, la prépondérance pour l'élevage engendrant la mutation fonctionnelle de la grange en étable.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005118NUCA



Vue extérieure de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005124NUCA



Vue intérieure de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005119NUCA



Détail de la charpente de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005120NUCA



Vue des étables à cochons.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005123NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Morlay à Ponthoile (IA80007269) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Morlay

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPH



Vue du logis.

IVR22_20058005118NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue extérieure de la grange.

IVR22_20058005124NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la grange.

IVR22_20058005119NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la charpente de la grange.

IVR22_20058005120NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables à cochons.

IVR22_20058005123NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation