Hauts-de-France, Somme
Pendé
Tilloy
4 rue d' Estréboeuf

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007701
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, étable, étable à chevaux, porcherie, laiterie, hangar agricole, four à pain, charretterie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, F, 598 ; 1983, F1, 574-575

Historique

Le cadastre napoléonien indique une ferme de plan en L avec logis en fond de cour et bâtiments agricoles sur le côté occidental avec un léger retour sur rue. Le logis en torchis semble être le seul témoin de cette ancienne exploitation agricole. Il pourrait donc avoir été édifié au 18e siècle ou au début du siècle suivant. Les bâtiments agricoles en brique ont, d'après la couleur du matériau, été construits au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Le logis secondaire a, lui, été édifié à la fin du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 1er quart 19e siècle (?), 2e moitié 19e siècle, 4e quart 19e siècle

Description

Les bâtiments de cette ferme sont distribués autour d´une cour fermée. On pénètre dans cet espace intérieur par un portail flanqué de deux bâtiments imposants en brique. Au sud-ouest se situe, le long de la rue, la grange. Ses murs pignons en brique sont complétés par des murs gouttereaux en torchis et pans de bois ; celui longeant la voie de circulation a été couvert d'un essentage de tôles. Le toit à longs pans est également en tôles. Son pendant, entièrement en brique, abrite les écuries et étables à vaches. Le toit à longs pans est ici en ardoise. Le côté oriental est occupé par les écuries, la boutique et les clapiers à lapins, en brique, couverts d'un toit à longs pans en pannes picardes. Entièrement en torchis et pans de bois, le logis de trois travées occupe le fond de la cour. Le rez-de-chaussée, largement surélevé, cache un sous-sol accessible depuis une trappe à deux vantaux en façade. Les huisseries, contrevents et ferronneries sont d'origine. Le toit à longs pans est en ardoise. La corniche arrondie est couverte en torchis. La porte du grenier est située en façade sur cour, tout à fait à l'est. D'est en ouest, les pièces sont ainsi distribuées : la laiterie, les deux chambres très petites, placées dans la largeur de l'habitation (celle du sud dessert la laiterie) et la salle commune pourvue de sa cheminée picarde et de son four à pain. Les solives des chambres sont disposées de manière décalée. Dans le prolongement du premier logis, un second, en brique, a été ajouté. Il s'agit d'une construction de deux travées, au rez-de-chaussée légèrement surélevé. Couverte d'un toit à longs pans en ardoise, l'habitation présente un décor alternant boutisses de briques blanches et rouges à la corniche ainsi que des jambes saillantes en briques grises à chaque travée. Chaque maison possède son foyer de cheminée. Au sud-ouest de la cour, une charreterie entièrement en clin de bois complète au sud la grange en brique destinée au stockage des bottes de foin. Les porcheries en brique couvertes en ardoise occupent le côté oriental de la cour.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de tôle ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile flamande, ardoise, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

L'intérêt de cette ferme se concentre au logis, qui a conservé tous les éléments des habitations du 19e siècle : dimensions et distribution des pièces, solives, cheminée picarde, huisseries et ferronneries...

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Pendé. Plan cadastral**, 1832 (AD Somme ; 3 P 1446).

Illustrations



Vue détaillée du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1832.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20068005937XA

Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005303NUCA

Vue latérale de l'ensemble de la ferme.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005304NUCA

Vue des étables à cochons sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005353NUCA

Vue de la grange sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005305NUCA

Vue postérieure de la grange sur rue depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005306NUCA

Vue des bâtiments situés
à l'ouest de la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005307NUCA

Vue des logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005308NUCA

Vue de la partie ouest
du logis en torchis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005309NUCA

Vue d'une fenêtre avec contrevent
et système de fermeture, fixé
par un tourniquet en fonte.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005311NUCA

Entrée de la cave en façade.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005312NUCA

Vue de la charreterie précédant la
grange au nord-ouest de la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005317NUCA

Vue des étables et écuries
sur rue depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005319NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :
Le hameau de Tilloy à Pendé (IA80007316) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Tilloy

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue détaillée du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1832.

IVR22_20068005937XA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale.

IVR22_20068005303NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue latérale de l'ensemble de la ferme.

IVR22_20068005304NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des étables à cochons sur rue.

IVR22_20078005353NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la grange sur rue.

IVR22_20068005305NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue postérieure de la grange sur rue depuis la cour.

IVR22_20068005306NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des bâtiments situés à l'ouest de la cour.

IVR22_20068005307NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des logis.

IVR22_20068005308NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la partie ouest du logis en torchis.

IVR22_20068005309NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'une fenêtre avec contrevent et système de fermeture, fixé par un tourniquet en fonte.

IVR22_20068005311NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Entrée de la cave en façade.

IVR22_20068005312NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la charreterie précédant la grange au nord-ouest de la cour.

IVR22_20068005317NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des étables et écuries sur rue depuis la cour.

IVR22_20068005319NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation