

Hauts-de-France, Aisne  
Besmont  
la Gauche-de-la-Cense  
1 rue Charles

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000639  
Date de l'enquête initiale : 1997  
Date(s) de rédaction : 1998  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches, étable à chevaux, remise agricole, pigeonnier

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1986. A 4 à 5, 295

### Historique

Le logis a été construit au cours de la 2e moitié du 19e siècle, les dépendances agricoles, donnant sur la cour arrière, sont cependant plus tardives et ont été construites à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. L'agrandissement du logis, sur l'élévation ouest, date vraisemblablement de cette campagne de travaux. Cette ferme possédait un monumental pigeonnier-porche couronné d'un clocheton ouvert formant belvédère qui avait été construit en même temps que le logis. Il était devenu un élément caractéristique de l'architecture vernaculaire de Besmont. Son essentage d'ardoise portait les initiales (non identifiées) du propriétaire de la ferme qui l'avait fait construire, " P V ". Ce pigeonnier-porche a été démoli en 1975 (sources orales), cependant des photographies conservées au Musée de la Thiérache de Vervins permettent d'en restituer l'aspect. La ferme est aujourd'hui devenue une résidence secondaire.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, limite 19e siècle 20e siècle


### Description

Le logis est en brique, sur un solin en pierre de taille calcaire blanche, ces angles comportent un chaînage en pierre de taille calcaire, tout comme l'encadrement de ses ouvertures et les deux bandeaux horizontaux des façades antérieures et postérieures. Double en profondeur, il comporte un sous-sol voûté en brique, on accède au rez-de-chaussée surélevé par un escalier extérieur sur la façade antérieure. Le logis est couvert d'une demi-croupe en ardoise. L'agrandissement sur l'élévation ouest est couvert d'un toit à longs pans à pignon couvert en ardoise. Les dépendances agricoles, en brique, sont couvertes de toits à longs pans en ardoise et en ardoise synthétique.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique  
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît  
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe ; pignon couvert





Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section A.

IVR22\_20080290048NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_19970202378Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation