

Hauts-de-France, Aisne
Vassogne
1 rue des Fermes

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02002001
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, grange, remise, fenil, poulailler, écurie, porcherie, laiterie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1938, A, 921

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1924 (daté par source)

Description

Ce complexe agricole est situé, comme plusieurs autres, dans le bas du village. Les bâtiments disposés autour d'une cour constituent un espace clos, ceint d'un muret de protection. Le logis occupe la partie nord de la propriété. Entièrement recouvert d'un enduit gris, il bénéficie de la présence d'un étage. La brique, disposée aux chaînes d'angles harpées, remplit un rôle tant architectural que décoratif. L'écurie est située dans le prolongement du logis. La grange est au fond de la cour en retour d'équerre. La laiterie est au coin. L'étable, l'écurie des vaches, la porcherie, surmontées du grenier à foin, constituent la construction à droite. Enfin, donnant sur la rue, les clapiers complètent le quatrième côté.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment ; brique ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit en pavillon

Statut, intérêt et protection

D'après le plan d'alignement, l'écurie était déjà réhabilitée en 1924, alors que le logis était en cours de construction.
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Aisne ; 1 O 4. Archives communales de Vassogne.

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201095NUCA



Vue des bâtiments agricoles.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201096NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

La Reconstruction sur le Chemin des Dames : le territoire de la commune de Vassogne (IA02002061) Hauts-de-France, Aisne, Vassogne

Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue du logis.

IVR22_20050201095NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments agricoles.

IVR22_20050201096NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation