Hauts-de-France, Somme
Boismont
Pinchefalise
15, 17 rue du Canal

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007376
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : grange, cour, pigeonnier, étable, remise, étable à chevaux, four à pain, poulailler

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832. A2 192 à 196 ; 1982. A3 315 à 318

Historique

Le cadastre napoléonien et le cadastre actuel donnent le plan au sol de cet ensemble : il s'agit d'un groupe de bâtiments agricoles répartis autour d'une cour munie d´une extension perpendiculaire vers le canal. La comparaison des deux documents signale la disparition de deux éléments (un bâtiment clôturant l'exploitation au nord ainsi que son pendant sur rue). De plus, le hangar et la grange, situés à l'est de la propriété, ont été détruits ou endommagés lors de la tempête de 2004. Mais de manière générale, l'ensemble construit possède le même plan au sol que l'exploitation d'origine, probablement construite au 18e siècle ou au début du siècle suivant.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 1er quart 19e siècle (?)

Description

L'ensemble des bâtiments accolés ou indépendants, dont la toiture (en pannes picardes, mécaniques ou traditionnelles) est plus ou moins pentue, est organisé autour d'une cour.
Le logis est situé sur rue, à l´ouest du corps de passage permettant l'accès à la cour intérieure. De plan en L, il est entièrement construit en brique avec solin en blocage de silex ; sa façade est recouverte d'un enduit. La corniche en brique disposée en opus spicatum est visible. La forte pente du toit trahit l'ancienne couverture en chaume aujourd'hui remplacée par la panne picarde. Seule la pente nord-ouest du logis est couverte de tuiles modernes.
Au nord du logis en fond de cour se trouve la cuisine, munie d'une cheminée picarde. Mis à part cet élément, l´intérieur du logis est entièrement remanié. La cave possède une superficie de 15 m². Le mur de clôture, au nord-ouest, est composé d'un appareil mixte alternant silex et brique. L'entrée d'origine est pourvue de piliers en brique.
Le corps de passage laisse entrevoir une charpente en orme à demi-queue d'aronde asymétrique à parement et tenons/mortaises chevillés. Certaines mortaises ne sont plus utilisées, induisant ainsi un changement d´aspect ou un remploi des poutres. La structure des dépendances sur rue, destinées au logement des animaux, est endommagée. Les interstices ajourant le mur de torchis, créés par la projection d'eaux stagnantes lors du passage de voitures, permettent pourtant d'en appréhender l'ossature. Des lattes de bois sont clouées sur les deux côtés des potelets composant l'ossature. Le torchis dispose ici d'une forte proportion de paille (travail grossier). Le solin est d'abord composé d'un blocage de petits silex surmonté de cinq rangées de brique soutenant la sablière basse assemblée à mi-bois chevillée (tout comme la sablière

haute d'ailleurs), le tout étant couvert de coaltar (goudron), afin d´isoler les murs des remontées capilaires du sol. Les tenons d'ancrage en bois sont visibles en façade. L'une des dépendances possède un premier niveau à empilage de planches afin de protéger le torchis du frottement des animaux.
La construction de plan carré au coeur de la cour est un fenil en hauteur surmontant un poulailler. Le solin est composé d'un blocage de galets avec chaînes d'angle en brique et maçonnerie de pans de bois/torchis.
Au nord, se trouve une deuxième cave, accessible depuis une trappe à deux vantaux. Les édifices au nord sont pourvus d'un corps de passage permettant de se rendre à l'abri dans les différents éléments de la ferme.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; essentage de planches ; essentage de tôle ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tuile flamande mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : comble à surcroît
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; noue ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

L'une des fenêtres sur rue du logis possède un profil permettant de la dater du 18e siècle. Celles sur cour sont probablement antérieures à 1850. Sur l'ensemble des bâtiments composant la ferme, on constate l'utilisation de différentes briques, plus ou moins anciennes. La hauteur des toits et leur pente atteste l'ancienne couverture en chaume. Malgré des remaniements inévitables liés à la présence du torchis, fragile, cet ensemble a conservé son plan, ses dispositions et ses matériaux d'origine, permettant au visiteur d'appréhender avec justesse l'aspect des exploitations traditionnelles de l'arrière-pays maritime.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Boismont**. Plan cadastral, 1832 (AD Somme : 3 P 1287).

Illustrations



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1832.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20078005387XAB

Vue générale depuis le sud.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20078000035XA

Vue générale depuis le nord.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005695NUCA

Détail du mur de clôture.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005708NUCA

Vue détaillée de l'entrée d'origine.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005006NUCA

Vue du logis sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005004NUCA

Détail de la fenêtre du logis
qui semble dater du 18e siècle.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005005NUCA

Vue du corps de
passage depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005697NUCA

Détail de la charpente du passage
couvert. La porte située dans le
pignon permet d'atteindre le grenier
situé au-dessus du logis sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005008NUCA

Vue du bâtiment agricole
situé dans le prolongement
du logis en fond de cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005007NUCA

Vue des bâtiments agricoles sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005003NUCA

Vue d'ensemble des bâtiments
situés au nord de la propriété.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005009NUCA

Détail de l'accès à la cave
située au nord de la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005701NUCA

Bâtiment situé à l'est de la propriété.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005702NUCA

Vue du fenil situé au
centre de la propriété.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005707NUCA

Vue de l'ancienne
grange depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005386NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le hameau de Pinchefalise à Boismont (IA80007303) Hauts-de-France, Somme, Boismont, Pinchefalise

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1832.

IVR22_20078005387XAB
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale depuis le sud.

IVR22_20078000035XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale depuis le nord.

IVR22_20058005695NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail du mur de clôture.

IVR22_20058005708NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue détaillée de l'entrée d'origine.

IVR22_20058005006NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du logis sur rue.

IVR22_20058005004NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la fenêtre du logis qui semble dater du 18e siècle.

IVR22_20058005005NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du corps de passage depuis la cour.

IVR22_20058005697NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la charpente du passage couvert. La porte située dans le pignon permet d'atteindre le grenier situé au-dessus du logis sur rue.

IVR22_20058005008NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du bâtiment agricole situé dans le prolongement du logis en fond de cour.

IVR22_20058005007NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des bâtiments agricoles sur rue.

IVR22_20058005003NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble des bâtiments situés au nord de la propriété.

IVR22_20058005009NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de l'accès à la cave située au nord de la cour.

IVR22_20058005701NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Bâtiment situé à l'est de la propriété.

IVR22_20058005702NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du fenil situé au centre de la propriété.

IVR22_20058005707NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'ancienne grange depuis la rue.

IVR22_20078005386NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation