

Hauts-de-France, Somme
Ponthoile
Morlay
rue de la Veuve-Boulogne

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007399
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, étable à chevaux, grange, abreuvoir, fournil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984. D3 346, 611-612

Historique

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

Description

D'après le plan cadastral, la mare située en face de cette ancienne ferme lui appartenait également. Le logis est implanté au coeur de la parcelle. Long de sept travées, il est aujourd'hui quasiment entièrement composé de parpaings, matériau ayant remplacé le torchis et pans de bois primitifs (seules les deux travées de l'extrémité occidentale ont conservé ce matériau). La partie perpendiculaire au logis a été ajoutée au cours du 20e siècle. Le bâtiment accueillait à l'ouest la laiterie, les porcheries et à l'est, l'étable servant également de remise. Dans le prolongement était située la salle commune pourvue d'une cheminée et d'un fournil. A l'extrémité orientale était située la chambre. Le toit à longs pans est en pannes picardes anciennes et observe un léger coyau à la base. La grange, située le long de la rue de la Veuve Boulogne, est implantée en biais par rapport au logis. Le solin est composé d'un niveau en blocage de silex et galets et deux rangées de briques soutenant la sablière basse assemblée à mi-bois. L'élévation est construite en torchis et pans de bois, la façade sur rue ayant été couverte d'un enduit à la chaux. Cette dernière est percée d'une porte permettant l'engrangement depuis la voie de circulation. Les colombages composant la structure sont assemblés à tenons et mortaises chevillés. A l'intérieur de la grange, les cloisons délimitant les trois compartiments sont composées dans leur partie inférieure d'un blocage de silex, probablement pourvues dans leur élévation d'un remplissage de torchis. Le toit à longs pans est couvert en pannes picardes. Le pignon nord est composé d'un essentage de bois. La grange est mitoyenne des étables à cochons en brique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; essentage de planches ; pan de bois ; parpaing de béton ; galet
Matériau(x) de couverture : tuile flamande
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié, menacé

Statut, intérêt et protection

Absente du cadastre napoléonien, cette ferme semble avoir été édifée au cours de la seconde moitié du 19^e siècle. Malgré ses nombreuses modifications et son état de délabrement avancé (pour la grange), cet ensemble présente un exemple tout à fait représentatif des fermes de l'arrière-pays maritime du 19^e siècle (proportions et fonction des bâtiments).

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005076NUCA



Vue de la grange depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005078NUCA



Détail du solin en silex et briques
ainsi que de la sablière basse à
assemblage à mi-bois de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005080NUCA



Détail du lattis et du
torchis de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005081NUCA



Vue détaillée de la
charpente de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058005083NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Morlay à Ponthoile (IA80007269) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Morlay

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale du logis.

IVR22_20058005076NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange depuis la rue.

IVR22_20058005078NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du solin en silex et briques ainsi que de la sablière basse à assemblage à mi-bois de la grange.

IVR22_20058005080NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du lattis et du torchis de la grange.

IVR22_20058005081NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée de la charpente de la grange.

IVR22_20058005083NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation