

Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
1 rue du Cimetière

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000579
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986, B2, 240

Historique

Cette maison est datable du 1er quart du 19e siècle, l'imposte de sa porte d'entrée est proche d'exemples similaires datant de la Restauration. Les pièces principales ont conservé partiellement leur décor de lambris de revêtement d'origine. L'état d'abandon de ce logis a permis paradoxalement la conservation de ses décors intérieurs et de ses matériaux de mise en oeuvre.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description

Les élévations sont en moellon calcaire et pierre de taille moyen appareil avec un appareillage de mortier. L'encadrement des ouvertures est en pierre de taille calcaire. Le logis, dont la façade antérieure est à élévation ordonnancée sans travées, est triple en profondeur. Comportant un étage de comble, il est couvert par un toit à longs pans brisés et pignon couvert. Le mur pignon sud comporte un essentage d'ardoise. La pièce principale du logis comporte un ensemble de lambris de revêtement en chêne. Le grattoir en fonte est orné d'un décor en relief dans la masse.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; essentage d'ardoise ; moellon ; pierre de taille ; moyen appareil
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, étage de comble
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Décor

Techniques : menuiserie, fonderie
Représentations : ornement géométrique ; ornement végétal ; animal fantastique


Précision sur les représentations :

Les lambris de revêtement sont ornés de motifs géométriques. Le grattoir affecte la forme d'un animal fantastique avec un décor à forme végétale.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section B.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290188NUCA



Vue générale.
Phot. Franck Bürjes
IVR22_19990200918XA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Aubenton (IA02000595) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

IVR22_20080290188NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19990200918XA

Auteur de l'illustration : Franck Bürjes

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation