

Hauts-de-France, Nord  
Condé-sur-l'Escaut  
Condé-sur-l'Escaut centre  
17 rue Dervaux

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002490  
Date de l'enquête initiale : 2007  
Date(s) de rédaction : 2007  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Condé-sur-l'Escaut  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1826, D1, 362 ; 1875, D2, 404 ; 2010, AR, 382

### Historique

La typologie formelle de cette maison (percement sans régularité, toiture débordante sur corbeaux, menuiserie à boudins et petits bois) fait penser à une construction de la fin du XVII<sup>e</sup> ou du début du XVIII<sup>e</sup> siècle. La maison voisine, qui porte le n°15, affiche des caractères comparables.

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle

### Description

La maison se développe sur un rez-de-chaussée et un étage carré. L'absence de soupirail en façade ne doit pas faire exclure l'existence d'un sous-sol qui prend peut-être jour sur l'arrière. Aucune lucarne n'éclaire actuellement le comble sur la rue. Le toit à longs pans couvert en tuiles flamandes mécaniques prend appui sur des corbeaux de bois taillé. La maçonnerie de brique est raidie par des tirants ; la pierre calcaire est employée pour le solin traité en moyen appareil, pour le cordon à profil pincé (comme à la maison 18 rue Dervaux) et pour les claveaux alternant avec la brique aux encadrements de baies. Celles-ci, disposées sans régularité, sont couvertes en arc segmentaire.

Une porte située à l'extrême gauche de la façade a été bouchée. Les fenêtres du rez-de-chaussée et la fenêtre à gauche à l'étage conservent (2007) une partie de leurs menuiseries anciennes (d'origine ?) : croisées à boudins, petits bois.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; badigeon ; appareil mixte  
Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale, état en 2001.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20015901086V



Façade, étage, détail : corbeaux de bois taillés et châssis ancien partiellement conservé, état en 2001.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20015901340X



Façade, rez-de-chaussée, détail : porte avec fenêtre d'imposte et menuiserie du début du 19e siècle.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20015901341X

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les maisons, hôtels et immeubles de Condé-sur-l'Escaut centre (IA59002768) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Condé-sur-l'Escaut, Condé-sur-l'Escaut centre

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Anita Oger-Leurent

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale, état en 2001.

IVR31\_20015901086V

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade, étage, détail : corbeaux de bois taillés et châssis ancien partiellement conservé, état en 2001.

IVR31\_20015901340X

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade, rez-de-chaussée, détail : porte avec fenêtre d'imposte et menuiserie du début du 19e siècle.

IVR31\_20015901341X

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation