

Hauts-de-France, Somme
Cocquerel
19 rue d' Abbeville

Ferme, dite ferme veuve Foublin

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80010993

Date de l'enquête initiale : 2023

Date(s) de rédaction : 2023

Cadre de l'étude : inventaire topographique Pays d'art et d'histoire Ponthieu-baie de Somme

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Appellation : Ferme veuve Foublin

Parties constituantes non étudiées : maison, grange, passage d'entrée, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 1812, C, 176. Plan du cadastre napoléonien ; 2023, AC, 10

Historique

La Ferme Foublin constitue un exemple intéressant et représentatif de l'évolution des petites fermes qui ont été construites dans la commune au tout début du XIX^e siècle. La dénomination artificielle est liée au nom de son propriétaire, au moment de l'élaboration du premier cadastre en 1812, où la ferme est déjà présente. Elle occupe à l'époque le fond d'une parcelle en lanière (AD Somme ; 3 P 1316 : section C, n° 176) qui est complétée de deux autres parcelles contiguës destinées au jardinage (n°177) et au travail agricole (terre labourable au n°178). Par ailleurs, la ferme se situe au milieu de sept autres petites fermes du même type, mais qui présentent généralement, elles, les maisons d'habitation avec façade sur rue. Dans le cas de la ferme Fourblin, au début du XIX^e siècle, l'alignement sur rue est au contraire occupé par une grange ou une remise agricole, avec retour à l'ouest.

Il semble que vers le milieu du XIX^e siècle (datation incertaine), l'organisation de la ferme ait été modifiée afin de transférer la maison d'habitation, qui était en fond de parcelle vers la rue, à l'emplacement de l'une des granges (étable?), et de ménager l'entrée charretière sur le côté, à droite. L'ancien pignon en pierre de taille et rampants à couteaux en brique est sans doute l'un des rares éléments à avoir été conservé de cet ancien édifice.

L'absence de documentation historique ne permet pas d'avancer davantage de précisions sur l'histoire de cette ferme à ce stade.

Période(s) principale(s) : 1^{ère} moitié 19^e siècle (?,)

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Située à l'est du village, la ferme est implantée le long de l'axe principal qui traverse la commune de Cocquerel. Elle est implantée en alignement de la rue, avec passage charretier dans la continuité à droite, desservant la cour de ferme à l'arrière. La maison, relativement modeste, présente une élévation de trois travées avec accès central encadré de deux fenêtres. Elle est construite en pan de bois recouvert d'un enduit de torchis avec soubassement de brique recouvert d'un enduit ciment. Elle présente un pignon en pierre de taille de calcaire blanc et rampants à couteaux (dit "pignon picard") en brique à gauche. Son rez-de-chaussée est surélevé avec étage de comble, sur un sous-sol également surélevé, directement accessible depuis la rue par une trappe droite à double porte pleine. Un perron avec emmarchement de six degrés maçonnés d'un côté et et

rampe d'accès de l'autre, permet l'accès à l'entrée de la maison. Elle est couverte d'un toit en tuile plate, à longs pans, qui s'enlobe l'entrée charretière. Cette toiture est à pignon découvert à gauche et pignon couvert à droite.
Les autres constructions formant les dépendances de la ferme ne sont pas visibles depuis la rue.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis, pan de bois, enduit partiel

Matériau(x) de couverture : tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; pignon découvert

Autres organes de circulations : rampe d'accès

Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à couteaux picard

État de conservation : désaffecté, mauvais état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Somme. Série P ; Sous-série 3 : 3 P 915. **Plan masse de cultures, Cocquerel**. 27 novembre 1807.
- AD Somme. Série P ; 3 P 200/2. **État de section, commune de Cocquerel**, [s.d.].
- AD Somme. Série P ; Sous-série 3 : 3 P 1316. **Plan du cadastre napoléonien : Cocquerel**, M. Thuillier, géomètre du cadastre, 1812.

Documents figurés

- **Plan masse de la maison 15 rue d'Abbeville**, extrait du plan parcellaire de la commune de Cocquerel, dit cadastre napoléonien Section C, 1812 (AD Somme ; 3 P 1316/6).
- **Plan d'ensemble de la commune de Cocquerel, emplacement de la maison 19 rue d'Abbeville**. Dressé le 6 août 1890. (AD Somme ; 99 O 1186).

Illustrations



Plan masse de la maison 15 rue d'Abbeville, extrait du plan parcellaire de la commune de Cocquerel, dit cadastre napoléonien Section C, 1812 (AD Somme ; 3 P 1316/6).



Plan d'ensemble de la commune de Cocquerel, emplacement de la maison 19 rue d'Abbeville. Dressé le 6 août 1890 (AD Somme ; 99 O 1186).

Repro. Archives départementales de la Somme



Maison et son mur pignon ouest, depuis le sud-ouest.
Phot. Thierry Lefebure
IVR32_20238000670NUCA

Repro. Archives
départementales de la Somme
IVR32_20238005315NUCA



Maison, depuis le sud.
Phot. Thierry Lefébure
IVR32_20238000671NUCA

IVR32_20238005316NUCA



Maison et son mur pignon
est, depuis le sud-est.
Phot. Thierry Lefébure
IVR32_20238000673NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Cocquerel (IA80010982) Hauts-de-France, Somme, Cocquerel

Auteur(s) du dossier : Suzelle Montauban, Bertrand Fournier, Céline Abelé

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Syndicat mixte Baie de Somme - Trois Vallées



Plan masse de la maison 15 rue d'Abbeville, extrait du plan parcellaire de la commune de Cocquerel, dit cadastre napoléonien Section C, 1812 (AD Somme ; 3 P 1316/6).

IVR32_20238005315NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Archives départementales de la Somme

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme - Archives départementales ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison et son mur pignon ouest, depuis le sud-ouest.

IVR32_20238000670NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison, depuis le sud.

IVR32_20238000671NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison et son mur pignon est, depuis le sud-est.

IVR32_20238000673NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Baie de Somme - Trois Vallées
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation