

Hauts-de-France, Aisne
Coingt
la Croisette
4 rue dite Grande-Rue

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000628
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, ZC, 9

Historique

Le logis de cette ferme, pourrait dater du début du 19e siècle, la forme cintrée de ses baies et de l'encadrement en bois dérivent en effet de types du 18e siècle. La ferme a été très remaniée et dénaturée au cours de la 2e moitié du 20e siècle, en particulier la grange traversante qui a été partiellement détruite pour être partiellement reconstruite en tôle ondulée. L'essentage d'ardoise synthétique du logis remplace un essentage d'ardoise encore en place vers 1960 (sources orales) .
Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?), 2e moitié 19e siècle

Description

Le logis est en pan de bois et torchis, sur un solin en moellon, silex et brique, recouvert d'un enduit. La totalité des élévations du logis, à l'exception de l'élévation postérieure, sont pourvues d'un essentage d'ardoise synthétique. La cave est voûtée en brique. Le toit en demi-croupe largement débordant est en ardoise, le comble à surcroît est revêtu d'un essentage d'ardoise. La grange au fond de la cour et attenante au logis, en pan de bois et torchis a été rebâtie en pan de tôle et essentage de tôle ondulée avec un appentis également en tôle ondulée.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; enduit ; essentage d'ardoise ; essentage de matériau synthétique ; essentage de tôle ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau ; , en brique
Type(s) de couverture : appentis ; demi-croupe

Typologies et état de conservation


État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : baie

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan
cadastre de 1986, section C.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290061NUCA



Vue générale.

Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19970202578Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Coingt (IA02000709) Hauts-de-France, Aisne, Coingt

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section C.

IVR22_20080290061NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19970202578Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation