

Hauts-de-France, Aisne  
Soucy  
10 rue de la Fontaine

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00067129  
Date de l'enquête initiale : 1985  
Date(s) de rédaction : 1989  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Cotterêts  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison  
Parties constituantes non étudiées : jardin, resserre, puits, cour

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1984, AB, 115, 116

### Historique

Cette maison et ses annexes ont été édifiées en 1846 (la maison porte la date).  
Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle  
Dates : 1846 (porte la date)

### Description

La maison et ses annexes sont bâties en calcaire. La pierre de taille, de moyen appareil, est employée pour la façade sur cour, de même que pour le puits. Le moellon - avec chaînages en pierre de taille - est utilisé pour les autres élévations de la maison et pour la resserre nord-ouest. Un modeste décor architectural n'est visible que sur la façade de la maison (pilastres d'angle et chambranle mouluré autour de la porte). Un toit à longs pans et pignons découverts en ardoise abrite la maison, tandis que la resserre est recouverte d'un appentis d'ardoise.

La maison, construite sur un terrain plat, est composée d'un sous-sol dont l'escalier débouche sur la cour, d'un rez-de-chaussée surélevé - accessible depuis la cour par quelques marches - et d'un comble à surcroît.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moyen appareil ; moellon  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; appentis

### Décor

Techniques : maçonnerie  
Représentations : pilastre  
Précision sur les représentations :

Un pilastre délimite chaque extrémité de la façade. La porte d'accès est entourée d'un chambranle mouluré et surmontée d'une frise de denticules.

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

## Illustrations



Vue d'ensemble sud-ouest de  
la maison et de ses annexes.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19930200272V



Vue d'ensemble de la  
maison, depuis l'est.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19930200271V

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le territoire communal de Soucy (IA00067121) Hauts-de-France, Aisne, Soucy  
Maisons, Hôtels, Immeubles (IA00066961)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble sud-ouest de la maison et de ses annexes.

IVR22\_19930200272V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la maison, depuis l'est.

IVR22\_19930200271V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation