

Hauts-de-France, Somme
Saint-Vaast-en-Chaussée

Eglise paroissiale Saint-Vaast

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80000185
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : église paroissiale
Vocabulaire : Saint-Vaast

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1932, A, 344

Historique

L'église porte en façade sa date de construction : 1833. Elle coûta environ 11 000 francs : son contemporain, l'érudit Goze, la jugeait construite avec la plus sévère économie. Le mobilier intérieur fut lui aussi refait à cette époque, ainsi que l'atteste la date 1834 inscrite sur les bancs et sur le tableau d'autel. Le style néo-classique de l'édifice est caractéristique des constructions religieuses de cette période, telles que l'église de Talmas. Vers 1860, suite à un incendie la partie supérieure des murs fut refaite en briques. Les vitraux ont été restaurés en 1988. La toiture a été refaite en 1983, l'essentage d'ardoise du clocher en 1995, la cloche a été électrifiée en 1998. La sacristie en torchis et le presbytère ont disparu.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1833 (porte la date)

Description

L'église se compose d'une nef de quatre travées et d'une abside à trois pans. Les élévations emploient plusieurs types de matériau : briques et pierres en lits alternés, sur un soubassement de briques, pour la partie inférieure ; briques seules dans la partie supérieure, avec une corniche moulurée.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : brique ; essentage d'ardoise ; brique et pierre à assises alternées
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Plan : plan allongé
Couvrements : fausse voûte en berceau
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; flèche polygonale ; pignon découvert ; croupe polygonale

Décor

Techniques : vitrail (étudié)

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations



Vue générale depuis le sud.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_19988000842VA



Vue intérieure, vers le chœur.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_19988000607V



Vue intérieure, depuis le chœur.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_19988000608V

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le territoire de la commune de Saint-Vaast-en-Chaussée (IA80000336) Hauts-de-France, Somme, Saint-Vaast-en-Chaussée

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Vaast (IM80000285) Hauts-de-France, Somme, Saint-Vaast-en-Chaussée, Eglise paroissiale Saint-Vaast

Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale depuis le sud.

IVR22_19988000842VA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure, vers le chœur.

IVR22_19988000607V

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure, depuis le chœur.

IVR22_19988000608V

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation