

Hauts-de-France, Somme
Pendé
impasse de l' Eglise

Ancien presbytère de Pendé

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007365
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : presbytère
Destinations successives : presbytère, maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832. C 579, 580 ; 1983. D3 627, 628

Historique

Le presbytère figure sur le cadastre napoléonien (1832) en tant que bâtiment communal. D'après les sources conservées aux archives départementales (99 O 2978), l'édifice a subi quelques réparations en 1828, suite à l'occupation militaire de 1815. D'autres travaux ont lieu en 1848 ou 1849. En 1861, la toiture est restaurée. Une autre campagne de travaux est entamée en 1877. La date de la reconstruction de la façade principale n'est pas mentionnée dans les sources.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1828 (daté par source), 1848 (daté par source), 1877 (daté par source)

Description

Le presbytère est situé au nord de l'église, au fond d'une impasse. Il occupe le centre de la parcelle sur laquelle il est implanté. Sa maçonnerie est majoritairement composée de brique, alors que le mur oriental présente un appareillage alterné de brique et blocage de silex. Ce mur pignon, à couteaux picards, forme chaînes d'angle harpées et se poursuit aux rampants par un pignon découvert. Le mur gouttereau sud est largement percé de sept ouvertures dont deux portes. Le comble à surcroît reçoit le jour par l'intermédiaire de deux lucarnes. Le toit à longs pans est en ardoises. La corniche a reçu un décor de boutisses saillantes.

A l'est, la maison curiale est flanquée d'une remise en pans de bois et torchis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; essentage de planches ; pan de bois ; appareil mixte
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; pignon découvert ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Le mur pignon oriental, composé de lits alternés de silex et brique, ainsi que la remise qui le flanque, semblent dater du début du 19^e siècle alors que le reste de la construction paraît avoir été reconstruite au début du 20^e siècle (d'après la couleur de la brique utilisée).

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Somme. Série O ; 99 O 2978. **Biens communaux de la commune de Pendé avant 1869.**
- AD Somme. Série O ; 99 O 2980. **Travaux communaux de la commune de Pendé (1870-1939).**

Illustrations



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005108NUCA



Vue postérieure.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005109NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons de l'arrière-pays maritime (IA80007343)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22_20078005108NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure.

IVR22_20078005109NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation