

Hauts-de-France, Somme  
Boismont  
21 rue Louis-de-Rainvillers

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007551  
Date de l'enquête initiale : 2006  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, étable à chevaux, grange, jardin, four à pain, bergerie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1982. B2 394, 395, 368

### Historique

L'implantation de cette ancienne ferme est postérieure à 1832 puisqu'elle ne figure pas sur le cadastre napoléonien. Sa construction peut dater du milieu du 19<sup>e</sup> siècle.

Le grenier du logis servait de lieu de stockage du grain. La cave permettait la conservation des pommes de terre ainsi que du cidre. La cuisine possédait son four à pain au sud-est.

Période(s) principale(s) : milieu 19<sup>e</sup> siècle, 3<sup>e</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle

### Description

Cette ancienne ferme est composée de bâtiments distribués sur les deux côtés d'une cour.

Le logis en occupe le fond. Le torchis d'origine servant d'hourdis à l'ossature en bois a été remplacé par la brique. Longue de cinq travées, la façade comporte trois portes. Les ouvertures sont distribuées de façon irrégulière. Le pignon oriental, disposant d'un petit becquet permettant d'éloigner les eaux de pluies de la base du mur, est couvert d'un essentage moderne de dalles en fibro-ciment. Le comble à surcroît est ajouré de deux lucarnes à croupe modernes. Le toit à longs pans est en tuiles mécaniques. L'intérieur du logis a conservé quelques éléments d'origine, notamment le sol en tommettes. D'est en ouest, la partie habitable était ainsi divisée : la cuisine, la salle commune, les deux chambres dans la largeur de la maison et l'écurie. Les placards en bois flanquant la cheminée de la salle commune possèdent encore leurs portes du 19<sup>e</sup> siècle. La cuisine a également gardé sa disposition originelle ainsi que ses rangements anciens. L'ensemble des bois de la charpente et de l'ossature est en chêne. Les dépendances, en briques, sont disposées en retour d'équerre du logis, et observent un angle concave au centre. Tout le long du bâtiment, sont disposées de manière régulière des aérations verticales. Le décor se concentre à la corniche, composée d'une frise de briques disposées en épis et denticules. Les différentes fonctions, distinguées par la présence en façade de pilastres saillants, sont ainsi distribuées (du logis vers la rue) : les étables à moutons, les étables à veaux, les étables à vaches, les étables à cochons et la grange. Le toit à longs pans et demi-croupe de la première partie est en pannes picardes, alors que le reste du bâtiment a reçu une couverture en ardoises. Un pignon découvert séparant étable et grange empêche la propagation du feu en cas d'incendie. Le comble à surcroît est percé sur toute la longueur du bâtiment de fenêtres permettant l'engrangement dans le fenil.

La charpente des dépendances est en sapin, et semble récente. Le sol est couvert de briques disposées sur champs.

## Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de matériau synthétique ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande, tuile flamande mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; pignon découvert ; demi-croupe ; noue ; pignon couvert

## Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

## Statut, intérêt et protection

Les traces de torchis situées au sommet de la cloison intérieure séparant la salle de la cuisine prouve que l'ensemble de la pièce était ainsi constituée. La présence des pans de bois constituant ces cloisons intérieures permet d'appréhender la dimension des pièces d'origine.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005781NUCA



Vue de la cheminée et de l'aménagement des placards dans la salle.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005783NUCA



Disposition d'un rangement haut au-dessus de la porte séparant la salle de la cuisine.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005784NUCA



Vue des étables en retour d'équerre du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005786NUCA



Vue des étables dans le prolongement des premiers éléments agricoles.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005787NUCA



Vue des bâtiments de stockage.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005788NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale du logis.

IVR22\_20058005781NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cheminée et de l'aménagement des placards dans la salle.

IVR22\_20058005783NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Disposition d'un rangement haut au-dessus de la porte séparant la salle de la cuisine.

IVR22\_20058005784NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables en retour d'équerre du logis.

IVR22\_20058005786NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables dans le prolongement des premiers éléments agricoles.

IVR22\_20058005787NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments de stockage.

IVR22\_20058005788NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation