Hauts-de-France, Somme
Candas
rue de Longueville

Ancien tissage de jute Th. Mercier et Fils, puis Boulogne Frères, puis Vandesmet (détruit)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00076596
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : tissage
Précision sur la dénomination : tissage de jute
Appellation : Th. Mercier et Fils , Boulogne Frères , Vandesmet
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, chaufferie, cheminée d'usine, logement patronal

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1982, E, 503, 730

Historique

Tissage probablement construit à la fin du 19e siècle. En 1901, l'usine est mentionnée en tant qu'ancienne maison Th. Mercier et fils. Reprise par Boulogne frères, elle a été ensuite rachetée par la société Vandesmet qui fabriquait vers 1930 de la toile de sacs et qui s'est arrêtée vers 1980.
1899 : chaudière à vapeur. Cette chaudière était en place lors de l'enquête, ainsi que quelques métiers circulaires détruits depuis.
1939 : 146 salariés. 1962 : plus de 100 salariés.
Existence d'un fonds d'archives privées.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Ateliers de fabrication en brique en rez-de-chaussée, toits à longs pans à tuile mécanique et verre en couverture.
Conciergerie à un étage carré, toit à longs pans et croupe.
Logement patronal en élévation ordonnancée à un étage carré et étage de comble, toit à longs pans à croupe, ardoise en couverture.
Logements d'ouvriers en rez-de-chaussée, élévation ordonnancée sans travées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Couvrements : charpente métallique apparente
Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : shed ; toit à longs pans ; toit à longs pans brisés ; croupe brisée

Énergies : énergie thermique ; achetée

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : machine de production
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Bureau en cours de démolition
(élévation antérieure).
Phot. Benoît Dufournier
IVR22_19878000001X

Chaudière avant démolition.
Phot. Benoît Dufournier
IVR22_19878000066Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)
Les usines textiles dans la Somme (IA80000973)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Bureau en cours de démolition (élévation antérieure).

IVR22_19878000001X
Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Chaudière avant démolition.

IVR22_19878000066Z
Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation