

Hauts-de-France, Nord
Condé-sur-l'Escaut
Condé-sur-l'Escaut centre
11, 13 rue du Marais

Ensemble de 2 maisons jumelles

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002774
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Condé-sur-l'Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maisons jumelles

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1826, D1, 44 ; 1875. D2 61, 62 ; 2010, AO, 52, 53. AO 52, 53

Historique

Ces deux maisons jumelles, individualisées par deux parcelles sur les plans cadastraux actuel et de 1875, apparaissent sur un même fonds sur le plan de 1826. Il est cependant difficile d'affirmer que les deux maisons n'en faisaient qu'une à l'origine, le percement des deux portes paraissant ancien.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)

Description

Les façades en brique des deux maisons, de deux travées chacune, sont dans l'exacte continuité l'une de l'autre : le solin et les cordons de pierre, la corniche de brique courent d'une maison à l'autre ; les baies couvertes en arc segmentaire présentent le même encadrement d'assises alternées de pierre et de brique ; les toitures à longs pans portent des tuiles flamandes mécaniques et se suivent exactement, leurs extrémités sont flanquées d'un même pignon découvert.

En 2007, un badigeon ocre recouvre encore la maçonnerie de la maison n°11, la façade du n°13 est peinte. La présence d'un sous-sol, très probable, n'est pas discernable depuis la rue. Au-dessus du rez-de-chaussée s'élèvent un étage carré et un étage de comble éclairé (à l'aplomb du n°11) par une lucarne en menuiserie à croupe débordante, dont les montants sont ornés d'ailerons à volutes (tronquées) à motifs gravés.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; badigeon ; appareil mixte
Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Décor

Techniques : ferronnerie, maçonnerie
Représentations : ornement géométrique

Précision sur les représentations :

Ferronnerie : fers d'ancrage ouvragés en façade. Maçonnerie : corniches en façades avant et arrière, à reliefs de briques disposées en "stalagmites" et en dents de scie.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale de l'ensemble des deux maisons : état en 2001.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20015901100V



Vue générale de l'ensemble des deux maisons : état en 2006 (le volet est encore en place).

Phot. Anita Oger-Leurent
IVR31_20065906160NUCA



Maison n° 11 : vue générale.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20015901101V



Façade du n° 11, vue partielle, état en 2006 : solin, volet, badigeon ocre.

Phot. Anita Oger-Leurent
IVR31_20065906120NUCA



Façade du n° 11, vue partielle, état en 2006 : étage, corniche, comble, lucarne.

Phot. Anita Oger-Leurent
IVR31_20065906121NUCA



Façade du n° 11, vue partielle, état en 2006 : pignon découvert, traitement du rampant en épis.

Phot. Anita Oger-Leurent
IVR31_20065906124NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons, hôtels et immeubles de Condé-sur-l'Escaut centre (IA59002768) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Condé-sur-l'Escaut, Condé-sur-l'Escaut centre

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Anita Oger-Leurent

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale de l'ensemble des deux maisons : état en 2001.

IVR31_20015901100V

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'ensemble des deux maisons : état en 2006 (le volet est encore en place).

IVR31_20065906160NUCA

Auteur de l'illustration : Anita Oger-Leurent

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison n° 11 : vue générale.

IVR31_20015901101V

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade du n° 11, vue partielle, état en 2006 : solin, volet, badigeon ocre.

IVR31_20065906120NUCA

Auteur de l'illustration : Anita Oger-Leurent

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade du n° 11, vue partielle, état en 2006 : étage, corniche, comble, lucarne.

IVR31_20065906121NUCA

Auteur de l'illustration : Anita Oger-Leurent

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade du n° 11, vue partielle, état en 2006 : pignon découvert, traitement du rampant en épis.

IVR31_20065906124NUCA

Auteur de l'illustration : Anita Oger-Leurent

Date de prise de vue : 2006

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation