

Hauts-de-France, Oise
Broyes

L'habitat du village de Broyes

Références du dossier

Numéro de dossier : IA60005393

Date de l'enquête initiale : 2023

Date(s) de rédaction : 2023

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde

Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : ferme, maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales :

Historique

Période(s) principale(s) : 19e siècle (), 2e quart 20e siècle ()

Dates :

Les formes du bâti

À Broyes, les habitations sont essentiellement d'anciennes fermes dites « picardes » avec grange/boutique sur rue et logis en fond de cour. Quelques fermes à cour, de taille plus importante, ont également été relevées. La présence de cette forme d'habitat correspond aux activités principalement agricoles pratiquées depuis le milieu du XIX^e siècle.

Les types d'habitat : un village constitué essentiellement de fermes

Il faut bien s'imaginer que les fermes n'étaient pas exclusivement habitées par des familles de cultivateurs. Artisans ou commerçants vivaient aussi sur de petites exploitations qui leur assuraient des revenus complémentaires : une petite basse-cour, un lopin de terre et un potager.

Les fermes dites "picardes"

Sièges de petites et moyennes exploitations agricoles, elles sont habitées aussi bien par le petit cultivateur que par le journalier, l'ouvrier ou l'artisan. Elles comprennent des bâtiments agricoles alignés sur la rue (grange le plus souvent, parfois remplacée ou complétée par un atelier ou une écurie), un logis en fond de cour et une parcelle de potager, de verger ou de pâture à l'arrière. La cour est accessible depuis la rue grâce à des « grand 'portes » charretières.

Un alignement de granges sur rue est ainsi visible dans les rues de Plainville ou Montdidier. Si, sur le cadastre de 1828, chaque grange sur rue correspondait à une ferme, plusieurs ont pu être regroupées en une seule exploitation (n°6 rue de Plainville, n°1 rue de Montdidier). Ces remembrements ont certainement été nombreux lors de la reconstruction du village après les destructions de la Première Guerre mondiale.

Les fermes à cour

De taille plus importantes que les fermes picardes, elles s'organisent autour d'une vaste cour fermée par les bâtiments agricoles. Certaines ont leur grange sur la rue à la manière des fermes picardes (n°18 rue de Sérévillers) et possèdent une entrée charretière et une entrée de grange (n°1 rue de Sérévillers, ill.). D'autres ont leur logis sur la rue (n°12 ou 16 de la rue de Montdidier, ill.). Il faut inclure dans cette catégorie les anciennes fermes picardes regroupées en une seule grande ferme à cour comme les exemples cités ci-dessus (n°1 rue de Montdidier, n°6 rue de Plainville).

Diversité et emploi des matériaux de construction

En raison de la reconstruction du village après la Première Guerre mondiale, la brique est naturellement le matériau le plus visible aujourd'hui dans les constructions de Broyes. Plusieurs logis ont ainsi été reconstruits dans les années 1920 : n°13 rue de Sérévillers (ill.), n°12 et 16 de la rue de Montdidier (ill.) ou encore l'imposant logis derrière l'église, au n°4 de la rue de Montdidier (ill.). Ces constructions sont reconnaissables grâce aux jeux de pose de briques blanches et rouges afin de créer une animation ornementale sur la façade : frises, damiers ou arcs.

Quelques rares constructions en pans de bois et/ou torchis sont toutefois conservées comme la petite grange essentée de planches au n°7 de la rue de Plainville (ill.), celle au bardage restauré au n°3 de la rue de Sérévillers (ill.) ou bien celle au n°3 rue du Cardonnois (enduite, ill.). Cette mise en œuvre était la plus fréquente avant la diffusion de la brique, à partir du développement des briqueteries dans les villages et de l'industrialisation de leur fabrication au milieu du XIX^e siècle. Les édifices en pierre sont encore plus rares en raison du faible emploi de ce matériau dans la région d'une manière générale mais également à cause des destructions de guerre. Quand il a pu être repéré, ce matériau est surtout présent dans les murs pignons (pignon sud de la grange au n°1 de la rue de Montdidier) et les logis en fond de cour des fermes picardes (n°4 rue de Plainville). D'après un dossier de la série O conservé aux Archives Départementales, une carrière aurait existé à Broyes.

Les matériaux visibles sur les toits sont principalement la tuile panne (certainement en raison de la proximité avec la fabrique du Mesnil-Saint-Firmin), employée à égalité avec l'ardoise. Ces deux types de couverture ont supplanté le chaume largement employé jusqu'au milieu du XIX^e siècle. D'après les recensements de population, en 1831, sur les 119 maisons que comptait le village, 108 étaient en chaume. En 1866, elles ne sont plus que 6 sur 98 à être protégées par ce matériau.

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Oise. Série M ; sous-série 6 M : 6 Mp 131. **Broyes. Recensements de population (1820 à 1936).**

Documents figurés

- **Broyes. Cadastre napoléonien, section A, feuille 3, 1828** (AD Oise ; EDT 325/1 G 1).
- **Broyes. Cadastre napoléonien, section C, feuille 2, 1828** (AD Oise ; EDT 325/1 G 1).
- **Broyes. Cadastre napoléonien, section B, feuille 1, 1828** (AD Oise ; EDT 325/1 G 1).
- **Broyes. Cadastre napoléonien, section B, feuille 3, 1828** (AD Oise ; EDT 325/1 G 1).

Illustrations



Grange à deux portes (entrée
charretière et porte de grange),
n°1 rue de Sérévillers, vue
prise depuis le nord-est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236001075NUCA



Grange avec essentage
restauré, n°3 de la rue de
Sérévillers, vue prise depuis l'est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236001076NUCA



Grange reconstruite en brique au
XIXe siècle et logis de la Première
Reconstruction, n°13 de la rue de
Sérévillers, vue prise depuis l'est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236001078NUCA



Grange en torchis sur la
rue, n°3 rue du Cardonnois,
vue prise depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236001062NUCA



Alignement de granges de
la rue de Plainville, vue
prise depuis le nord-est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236001072NUCA



Alignement de granges
dans la rue de Plainville,
vue prise depuis le nord-est.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236001071NUCA



Grange sur rue essentée de
planches, n°7 de la rue de
Plainville, vue prise depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236001064NUCA



Logis de ferme reconstruit après
la guerre, n°16 de la rue de
Montdidier, vue prise depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236001067NUCA



Demeure de notables, n°4 rue de
Montdidier, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236001080NUCA



Logis sur rue, n°6 de la rue de
Montdidier, vue prise depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20236001081NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Broyes (IA60003148) Hauts-de-France, Oise, Broyes,

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Grange à deux portes (entrée charretière et porte de grange), n°1 rue de Sérévillers, vue prise depuis le nord-est.

IVR32_20236001075NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange avec essentage restauré, n°3 de la rue de Sérévillers, vue prise depuis l'est.

IVR32_20236001076NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange reconstruite en brique au XIXe siècle et logis de la Première Reconstruction, n°13 de la rue de Sérévillers, vue prise depuis l'est.

IVR32_20236001078NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange en torchis sur la rue, n°3 rue du Cardonnois, vue prise depuis l'ouest.

IVR32_20236001062NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Alignement de granges de la rue de Plainville, vue prise depuis le nord-est.

IVR32_20236001072NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Alignement de granges dans la rue de Plainville, vue prise depuis le nord-est.

IVR32_20236001071NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange sur rue essentée de planches, n°7 de la rue de Plainville, vue prise depuis l'ouest.

IVR32_20236001064NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis de ferme reconstruit après la guerre, n°16 de la rue de Montdidier, vue prise depuis l'ouest.

IVR32_20236001067NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Demeure de notables, n°4 rue de Montdidier, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236001080NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis sur rue, n°6 de la rue de Montdidier, vue prise depuis le nord.

IVR32_20236001081NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation