

Hauts-de-France, Aisne
Grougis
1 rue de Verdun

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079504
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : pigeonnier, logement, grange, porcherie, étable à chevaux, étable à vaches

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1833 C2 735, 736 ; . 1982 AB 105, 106

Historique

Ferme construite au 18e siècle. Dans le 2e quart du 19e siècle sont édifiés un nouveau logis et le pigeonnier porche. Les étables est et ouest ont été reconstruites dans la 1ère moitié du 20e siècle, après 1918. La grange a été bâtie dans le 3e quart du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e quart 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle

Description

Logis en pierre avec brique en remplissage, couvert d'un toit à demi-croupe en ardoise. Logement avec élévation sur rue en pierre et élévation sur cour en brique, couvert d'un toit d'ardoise. Étable à chevaux en brique et pierre avec toit d'ardoise à pignon couvert. Porcherie en brique avec toit à pignon couvert en tuile mécanique et zinc. Pigeonnier porche en pierre avec brique en remplissage avec toit à 2 pans et pignon couvert en ardoise. Étable à vaches en brique et pierre, avec toit à pignon couvert en matériau synthétique. Grange en ciment.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : brique ; calcaire ; ciment ; moyen appareil ; brique et pierre ; pierre avec brique en remplissage
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; pignon couvert ; croupe ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à vimberges ; chaînage de pierre autour des baies
État de conservation : mauvais état

Décor

Techniques : sculpture

Représentations : pilastre ; fronton

Précision sur les représentations :

support : façade du pigeonnier porche

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble des
bâtiments sur rue, depuis l'est.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201051Z



Vue d'ensemble du pigeonnier
porche, du logis attenant et
d'une étable, depuis l'est.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201050Z



Vue de la façade du
pigeonnier porche.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920201049Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Grougis (IA00079498) Hauts-de-France, Aisne, Grougis

Les maisons et les fermes du canton de Wassigny (IA00079460)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c)

Ministère de la culture



Vue d'ensemble des bâtiments sur rue, depuis l'est.

IVR22_19920201051Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du pigeonnier porche, du logis attenant et d'une étable, depuis l'est.

IVR22_19920201050Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade du pigeonnier porche.

IVR22_19920201049Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation