

Hauts-de-France, Somme  
Pendé  
69 rue du Petit-Pendé

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007644  
Date de l'enquête initiale : 2005  
Date(s) de rédaction : 2005  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, grange, étable à chevaux, porcherie, four à pain

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1832, D, 660 ; 1983. D2 391, 392

### Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien. Seuls le logis et la grange sont encore en place aujourd'hui : leur construction a donc pu avoir eu lieu au 18e siècle ou au début du siècle suivant. Le logis a été quelques peu modifié.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 1er quart 19e siècle (?), 4e quart 19e siècle

### Description

Les bâtiments de cet ensemble agricole sont distribués autour des trois côtés d'une cour. Le logis est situé au fond de la cour. Le logis primitif, en torchis et pans de bois, a été complété aux deux extrémités d'une travée en briques à l'est et de deux travées à l'ouest. La façade principale, orientée plein sud, accueille le four à pain. Le grenier est accessible en façade par un escalier de meunier, caché derrière une porte (juste à gauche du four et à droite de la porte condamnée de l'ancienne écurie). Le toit à longs pans en ardoise dispose d'un coyau à la base. Les pièces du logis sont ainsi distribuées, d'est en ouest : la cuisine, la salle commune, la salle d'apparat, les deux chambres dans la largeur et l'écurie. Le sol est recouvert de brique. La cheminée picarde de la salle d'apparat conserve encore de son four à pain. Les pans de bois in situ permettent d'appréhender les dimensions des pièces. Les solives chanfreinées sont soutenues par des poutres massives en orme à peine équarries (contrastant ainsi avec le travail des solives). L'écurie, située donc à l'extrémité occidentale du logis, bénéficie d'une petite ouverture dans le mur la séparant de la chambre du maître. Les auges sont encore en place. Les autres dépendances agricoles sont situées en retour d'équerre du logis mais ont été totalement remaniées récemment. La grange, située dans le fond de la propriété percée de deux portes en façade, est construite en torchis et pans de bois sur solin de brique. Le torchis est appliqué sur un seul côté. Le toit à longs pans est aujourd'hui en tôles.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée  
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert ; noue

## Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

## Statut, intérêt et protection

Le logis a été agrandi ultérieurement mais nous ignorons à quelle époque (il semble, d'après la structure de la brique qui compose ces additions, que ces travaux aient été effectués dans la seconde moitié du 19e siècle). Les toits à porcs ainsi que les écuries ou étables longeant la rue semblent avoir été construites au début du 20e siècle (profil du décor). Ici, le four à pain est situé sur le mur gouttereau sur cour, orienté au sud (il est le plus souvent situé sur la face postérieure de la maison, selon son orientation). Cette ancienne ferme possède encore, malgré les remaniements, un intérieur traditionnel pourvu de ses pièces aux dimensions d'origine et de sa structure en bois ancienne.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005143NUCA



Escalier d'accès au grenier  
pratiqué dans la façade.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005148NUCA



Vue des écuries sur rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005149NUCA



Vue des étables à cochons sur rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005150NUCA



Vue des dépendances situées  
perpendiculairement au logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005151NUCA



Vue de la grange en fond de propriété.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005152NUCA



Vue intérieure.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005153NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis.

IVR22\_20078005143NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier d'accès au grenier pratiqué dans la façade.

IVR22\_20078005148NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des écuries sur rue.

IVR22\_20078005149NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables à cochons sur rue.

IVR22\_20078005150NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des dépendances situées perpendiculairement au logis.

IVR22\_20078005151NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue de la grange en fond de propriété.

IVR22\_20078005152NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure.

IVR22\_20078005153NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation