

Hauts-de-France, Somme  
Saint-Quentin-en-Tourmont  
la Maturelle  
3 rue Royon-Julia

## Ancienne ferme de la Maturelle à Saint-Quentin-en-Tourmont

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007738  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : jardin, étable à chevaux, remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1937, C3, 113, 117, 246-248

### Historique

D'après la modénature et l'utilisation des matériaux, cette construction semble avoir été édifée au cours de la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

### Description

Située au bout d'un chemin, cette ancienne ferme est relativement isolée de la voie de communication principale. Sa structure se compose de pans de bois hourdés au torchis sur solin de brique. Le logis occupe le fond de la cour, au coeur de la parcelle. Les quatre travées sont percées de manière irrégulière. Le toit en tuile possède un coyau relativement prononcé. Le pignon oriental, couvert d'un essentage de planches, est percé d'une ouverture permettant l'accès au grenier par un escalier extérieur.

L'écurie est située sous le même toit, à l'ouest du logis. Elle est ajourée d'une fenêtre et d'une porte en façade.

La grange (ou remise ?) est placée en retour d'équerre. A l'origine, elle avait bénéficié des mêmes matériaux de construction que le bâtiment principal (torchis et pans de bois) mais le mur gouttereau oriental a été en partie reconstruit en parpaing. Le pignon sud en brique est pourvu d'un essentage de planches.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; pan de bois ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Escaliers : escalier hors-oeuvre

## Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue d'une partie du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005806NUCA



Vue de l'autre partie du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005807NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau du Bout des Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007278) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont, le Bout-des-Crocs

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue d'une partie du logis.

IVR22\_20078005806NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue du l'autre partie du logis.

IVR22\_20078005807NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation