

Hauts-de-France, Oise  
Oroër  
Hénu

## L'habitat du hameau de Hénu

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA60005305

Date de l'enquête initiale : 2020

Date(s) de rédaction : 2020, 2022

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme, maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales :

### Historique

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle

Dates : 1842 (porte la date)

### Les formes du bâti

#### Un hameau surtout composé de fermes de cultivateurs

Encore aujourd'hui, les édifices les plus caractéristiques du hameau sont les imposantes exploitations agricoles. Malgré leur constante diminution au fil du temps, Hénu a toujours été un hameau constitué d'exploitations agricoles tournées vers la culture des sols environnants. Les plus anciennes encore visibles sont figurées sur le cadastre napoléonien. Si ces fermes ont pu être détruites, reconstruites, restructurées, elles ont néanmoins conservé la même typologie : cour fermée autour de laquelle sont distribués logis (parfois en fond de cour, le plus souvent fermant un côté avec pignon sur rue) et bâtiments agricoles. L'entrée dans la cour s'effectue soit par un passage charretier aménagé dans un édifice, soit par un portail monumental. Cette typologie de fermes prédomine sur celle des fermes picardes plus modestes comprenant un logis en fond de cour et granges sur rue percées de portes charretières, que l'on trouve en grande majorité dans les villages du plateau picard. La spécialisation agricole du territoire d'Oroër, tourné vers la céréaliculture, explique la représentation moindre de cette forme de bâti.

La ferme au n°2 de la rue de Hénu (ill.), dont plusieurs parties de cette ancienne exploitation agricole sont présentes sur le cadastre napoléonien, est encore en place : le portail monumental est en pierre de taille et la grange en fond de cour. Le logis en brique avec pignon sur rue ainsi que les bâtiments agricoles disposés en diagonale à l'est de la parcelle sont des constructions postérieures.

Si la rue de Bonlier comptait au début du 19<sup>e</sup> siècle, plusieurs fermes importantes, la plupart ont été détruites, certaines reconstruites et restructurées (fusion de deux anciennes fermes en une seule). La ferme au n°23 est située sur plusieurs anciennes parcelles qui accueillait de petites fermes sur le cadastre de 1826. L'exode rural et l'agrandissement des exploitations ont entraîné la restructuration de cet espace en une seule grosse ferme déjà visible sur le cadastre de 1959.

De même, l'actuel n°14 (ill.) était en fait décomposé en deux fermes au 19<sup>e</sup> siècle. Le mur portant la date de 1842 a remplacé un ancien bâtiment agricole. Aujourd'hui, le logis ainsi que l'imposante grange sur rue avec son passage

charretier monumental et sa porte piétonne, sont des témoignages de l'architecture agricole, contemporains ou antérieurs au premier quart du 19<sup>e</sup> siècle.

Le n°5 comprend une imposante grange en briques (ill.), datant de la seconde moitié du 19<sup>e</sup> siècle ou du début du 20<sup>e</sup> siècle. Le logis sur rue est à l'emplacement d'anciennes granges figurées sur le cadastre de 1826.

La ferme au n°13 (ill.), à cour fermée par un ensemble de bâtiments agricoles, est postérieure au premier quart du 19<sup>e</sup> siècle. Elle comprend un bâtiment d'étable percé d'une vaste porte charretière sur rue, un logis avec façade sur rue et, en fond de cour, un imposant bâtiment agricole, peut-être une grange. Un pigeonnier complète l'ensemble. Sur le cadastre de 1959, l'exploitation était plus importante qu'aujourd'hui car elle rassemblait les n°11 et 13. Le pigeonnier se situait au centre de la cour de la ferme et le logis était celui du n°11 avec pignon sur rue.

Enfin, la vaste ferme du n°7 rue de Hénu est constituée d'un ensemble construit après la Première Guerre mondiale, avec un logis dans le style des années 20 d'inspiration Art déco dans la stylisation et l'épuration des formes, essentiellement rectilignes.

## Les matériaux de construction

Comme à Oroër ou Boursines, la brique domine aujourd'hui dans le paysage architectural de Hénu. La prédominance de ce matériau a plusieurs explications : la précocité de son emploi sur le territoire d'Oroër en raison de la proximité de briqueteries industrielles autour de Beauvais ; les nombreuses reconstructions en briques à partir du 19<sup>e</sup> siècle ; enfin, la résistance et la pérennité de ce matériau comparé au pan de bois et torchis.

Toutefois, jusque dans la première moitié du 19<sup>e</sup> siècle, elle est la plupart du temps mêlée à une autre mise en œuvre : le pan de bois et torchis (grange du n°2 rue de Hénu). Elle est surtout utilisée dans la réalisation des solins et souvent employée avec des pierres de taille en calcaire ou encore des moellons de silex, mise en œuvre plus spécifique au territoire d'Oroër (mur de clôture du n°14 rue de Bonlier portant la date de 1842, logis n°25 rue de Bonlier (ill.), logis avec pignon sur rue au n°7 rue de Hénu (ill.)).

À partir de la seconde moitié du 19<sup>e</sup> siècle et surtout dans la première moitié du 20<sup>e</sup> siècle, elle est employée seule pour les logis et les bâtiments agricoles : logis au n°2 et n°3 rue de Hénu (ill.), logis avec porte charretière au n°23 rue de Bonlier, grange au n°5 rue de Bonlier... Le pan de bois et torchis, maçonnerie caractéristique du plateau picard, reste toutefois bien présent à Hénu, comme sur l'ensemble du territoire d'Oroër. Le logis en fond de cour au n°22 de la rue de Bonlier (ill.), ou encore celui du n°13 rue de Hénu sont d'excellents exemples antérieurs à 1826. De rares granges sur rue encore visibles aujourd'hui sont maçonnées avec ces matériaux, majoritaires jusqu'au milieu du 19<sup>e</sup> siècle : n°5 rue de Hénu (ill.), n°14 rue de Bonlier, protégée par un essentage en bois. L'évolution des pratiques agricoles et la transformation des habitations expliquent leur disparition.

Enfin, concernant les couvertures des bâtiments, les couvertures de Hénu se partagent aujourd'hui entre tuile et ardoise. Pourtant, il ressort de l'étude des recensements de population que le chaume a dominé jusqu'en 1856. En 1831, sur les 39 maisons, 33 sont en chaume alors que sur les 34 habitations de 1866, elles ne sont plus que 10.

## Références documentaires

### Documents figurés

- **Hénu. Plan de bornage du fief de Guisancourt**, 1680 (AD Oise ; plan 522).
- **Hénu. Cadastre napoléonien, section C, feuille unique**, 1826 (AD Oise ; EDT 249/1 G 2).
- **Hénu. Cadastre rénové, section C, feuille unique, 1959** (AD Oise ; 916 W 324).

## Illustrations



Portail en pierre, n°2 rue de Hénu, vue depuis l'ouest.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000293NUCA



Pignon du logis de ferme, n°7 rue de Hénu, vue depuis le nord-est.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20226005047NUCA

Logis en brique, n°3 rue de Hénu, vue depuis le nord-est.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000292NUCA



Logis en moellons de silex, n°25 rue de Bonlier, vue depuis le nord.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000280NUCA

Grange et entrée charretière sur rue, n°5 rue de Hénu, vue depuis le sud-est.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000291NUCA



Porte piétonne avec imposte ajourée, n°25 rue de Bonlier, vue depuis le nord.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000281NUCA



Clôture d'une ancienne ferme avec pigeonnier et bâtiment, n°22 rue de Bonlier, vue depuis le sud-ouest.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000289NUCA



Ancien pigeonnier, n°22 rue de Bonlier, vue depuis le sud.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000282NUCA



Mur daté de 1842, n°14 rue de Bonlier, vue depuis le sud.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000283NUCA



Ancienne grange essentée en bois, n°14 rue de Bonlier, vue depuis le sud.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000284NUCA



Ancien pigeonnier, n°13 rue de Bonlier, vue depuis le nord.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000285NUCA



Ferme à cour, n°5 rue de Bonlier, vue depuis l'est.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000286NUCA

## Dossiers liés

**Oeuvre(s) contenue(s) :**

**Oeuvre(s) en rapport :**

Le hameau de Hénu (IA60003144) Hauts-de-France, Oise, Oroër, Hénu

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Portail en pierre, n°2 rue de Hénu, vue depuis l'ouest.

IVR32\_20216000293NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis en brique, n°3 rue de Hénu, vue depuis le nord-est.

IVR32\_20216000292NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Grange et entrée charretière sur rue, n°5 rue de Hénu, vue depuis le sud-est.

IVR32\_20216000291NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon du logis de ferme, n°7 rue de Hénu, vue depuis le nord-est.

IVR32\_20226005047NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis en moellons de silex, n°25 rue de Bonlier, vue depuis le nord.

IVR32\_20216000280NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte piétonne avec imposte ajourée, n°25 rue de Bonlier, vue depuis le nord.

IVR32\_20216000281NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Clôture d'une ancienne ferme avec pigeonnier et bâtiment, n°22 rue de Bonlier, vue depuis le sud-ouest.

IVR32\_20216000289NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien pigeonnier, n°22 rue de Bonlier, vue depuis le sud.

IVR32\_20216000282NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur daté de 1842, n°14 rue de Bonlier, vue depuis le sud.

IVR32\_20216000283NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancienne grange essentée en bois, n°14 rue de Bonlier, vue depuis le sud.

IVR32\_20216000284NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien pigeonnier, n°13 rue de Bonlier, vue depuis le nord.

IVR32\_20216000285NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ferme à cour, n°5 rue de Bonlier, vue depuis l'est.

IVR32\_20216000286NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation