

Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Arras
62 rue Saint-Aubert

Maison à boutique

Références du dossier

Numéro de dossier : IA62001402

Date de l'enquête initiale : 2008

Date(s) de rédaction : 2009

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine Art Déco d'Arras, patrimoine de la Reconstruction

Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : maison

Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 2008, AC, 83

Historique

Un premier immeuble à usage de café (estaminet), construit en 1850, est détruit par les bombardements au cours de la première guerre mondiale. Il est reconstruit dans un style Art déco entre 1923 et 1927, période au cours de laquelle ont été effectués plusieurs contrôles d'état d'avancement des travaux (contrôles techniques de remplissage), certifiés par les architectes arrageois Henri Chantriaux et Maillet.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle (détruit), 1er quart 20e siècle

Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Chantriaux (architecte, attribution par source), Maillet (architecte, attribution par source)

Description

Cet immeuble construit en béton, bâti sur un parcellaire étroit, est constitué de deux étages carrés et d'un étage de comble surmontant un rez-de-chaussée à usage de commerce. Il est de style Art déco comme l'indiquent les formes et motifs géométriques constituant sa façade : l'ébrasement des baies ainsi que leurs appuis présentent des pans coupés, tout comme le pignon à redents qui réinterprète sous une forme géométrique le pignon flamand traditionnel. Les ferronneries des garde-corps sont simples, constituées de lignes droites et de losanges. La façade est dégradée : elle est percée en plusieurs endroits de trous signalant la présence ancienne de panneaux d'enseignes publicitaires.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison à boutique

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- A.D. Pas-de-Calais. Série R ; 10R, dossier de la Reconstruction non classé.

Illustrations



Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20086200151XE

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Maisons (IA62001377) Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Arras

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Arras (IA62001375) Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Arras

Auteur(s) du dossier : Marie George

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale.

IVR31_20086200151XE

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation