Hauts-de-France, Somme Noyelles-sur-Mer Sailly-Bray 5 rue du Marais

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007525 Date de l'enquête initiale : 2005 Date(s) de rédaction : 2005

Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives: maison

Parties constituantes non étudiées : cour, étable à chevaux, étable, jardin, grange, fournil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales: 1833, B1, 176-178; 1971. B1 54, 311-315

Historique

Une ferme figure déjà sur le cadastre napoléonien de 1833 selon un plan relativement similaire. Seul le bâtiment sur rue n'apparaît plus aujourd'hui. Le bâtiment situé au n°3 rue du Marais (section cadastrale 1971 B1 312) appartenait primitivement à cette ferme. Il s'agit aujourd'hui d'un bâtiment indépendant. Le plan indique qu'une longue pâture occupait l'arrière de la propriété (section cadastrale 1971 B1 315). L'ensemble des bâtiments était à l'origine construit en torchis et pans de bois.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle, 4e quart 19e siècle

Description

Les bâtiments accolés (sauf sur la partie ouest) sont distribués sur les trois côtés d'une cour. Le logis occupe le fond de cet espace. Long de cinq travées, il est entièrement construit en brique, le solin étant passé au coaltar (goudron). D'un volume assez bas, cette construction propose une distribution totalement irrégulière de ses ouvertures, divisées en deux groupes, chacun disposant d'une porte. La souche de cheminée est située entre ces deux ensembles. Le toit à longs pans en tuiles est souligné d'une corniche de briques disposées en T. Dans son prolongement à l'ouest, disposant de la même tuile mais à la toiture moins pentue, se développent les anciennes écuries, complétant ainsi le premier côté de cette propriété. Les deux premières travées ont conservé leur ossature de bois avec hourdis en torchis mais, la dernière, accueillant la porte, a reçu une maçonnerie en brique, de même traitement que le logis. Perpendiculairement au logis, à l'est, se trouve un petit appentis également en brique, couvert en tôles nervurées et pourvu d'une cheminée, probablement le fournil. En retour d'équerre, sur tout le côté occidental de la propriété, se déploient l'ancienne grange ainsi que les étables. Le solin est composé de brique et par endroit d'un appareillage mixte de briques et silex quand il n'a pas été refait; la brique compose également la base des cloisons intérieures, complétées par une ossature en bois encore en place. Certaines parties détruites du bâtiment ont été comblées par une maçonnerie en parpaing de béton. Le lattis permettant le maintien du torchis a en partie été refait (sur le mur gouttereau ouest). Les tenons d'ancrage du sommier sont visibles sur les deux murs gouttereaux. Le pignon nord a reçu un bardage de clins. La charpente est laissée apparente ; les assemblages sont à tenons et mortaises, chevillés ou non. Le bâtiment est divisé en plusieurs pièces de tailles différentes. La dernière travée nord est ajourée et permettait l'abri des tracteurs ou outils ; ce mur pignon a reçu un hourdis au torchis sur les deux côtés du mur (extérieur

et intérieur), puisqu'il est soumis aux intempéries de part et d'autre. Le toit à longs pans en tuiles flamandes a reçu une cornière au faîte (rangée de briques). Le bâtiment sur rue, en brique, est aujourd'hui converti en habitation. Pourvu d'une porte en façade et de deux petites ouvertures semi-circulaires, il dispose également de deux portes cintrées sur le mur pignon sud. La corniche propose le même décor que celui du logis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; essentage de planches ; pan de

bois ; parpaing de béton ; appareil mixte

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tuile flamande mécanique, tôle nervurée

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert ; noue

Statut, intérêt et protection

Malgré sa présence sur le plan de 1833, cette ferme semble plus récente : en effet, le décor du logis permet de le dater de la fin du 19e siècle. Il se peut donc que cette exploitation ait été reconstruite sur les fondations anciennes. D'après ses dimensions, le bâtiment sur rue était probablement destiné à l'abri des animaux. Sur le cadastre, des excroissances situées sur le mur gouttereau sud du logis et des dépendances situées dans son prolongement pourraient indiquer la présence de fours à pain. Mais aucune souche de cheminée n'est visible. L'appentis perpendiculaire au logis possède une cheminée : s'agissait-il là aussi d'un fournil ? L'ensemble agricole semble avoir conservé une partie de son huisserie d'origine. L'intérêt de cette construction se concentre également dans la disposition et les dimensions des bâtiments, témoignant de la physionomie des fermes de l'arrière-pays maritime au 19e siècle.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Cadastre napoléonien de la commune de Noyelles-sur-Mer, encre et lavis sur papier, 1833 (AD Somme : E_DEP 1044).

Illustrations



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1833. Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure IVR22_20078005449XAB



Vue du logis. Phot. Irwin Leullier IVR22_20078000085XA



Etables et grange en torchis à l'ouest de la cour. Phot. Inès Guérin IVR22 20058005592NUCA



Vue postérieure depuis la rue du Marais.



Vue de l'espace ajouré au nord de ce bâtiment.



Détail de l'huisserie. Phot. Inès Guérin

Phot. Inès Guérin IVR22_20058005593NUCA



Vue intérieure de la grange. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005601NUCA

Phot. Inès Guérin IVR22_20058005594NUCA



Vue de la charpente. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005602NUCA

IVR22_20058005600NUCA



Détail des cloisons. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005604NUCA



Vue des écuries sur rue. Phot. Inès Guérin IVR22_20058005606NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) : Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Sailly-Bray à Noyelles-sur-Mer (IA80007274) Hauts-de-France, Somme, Noyelles-sur-Mer, Sailly-Bray

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s): (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général; (c) SMACOPI



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1833.

IVR22_20078005449XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20078000085XA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etables et grange en torchis à l'ouest de la cour.

IVR22_20058005592NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure depuis la rue du Marais.

IVR22_20058005593NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'espace ajouré au nord de ce bâtiment.

IVR22_20058005594NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'huisserie.

IVR22_20058005600NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la grange.

IVR22_20058005601NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin


(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charpente.

IVR22_20058005602NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des cloisons.

IVR22_20058005604NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des écuries sur rue.

IVR22_20058005606NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation