

Hauts-de-France, Somme
Estréboeuf
Drancourt
126 rue du Chevalier-Gascon

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007595
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, étable à chevaux, grange, étable, puits, jardin, portail, fenil, abreuvoir, porcherie, charretterie, hangar agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, B, 127-131 ; 1983, B2, 100

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien. Le logis, formant un L, était situé à l'est de la cour ; un pigeonnier ainsi qu'un second bâtiment carré étaient situés au coeur de celle-ci. Il ne reste rien de cette exploitation.

L'une des poutres de la charretterie porte la date de 1818 ; il n'est pas impossible que celle-ci ait été remployée.

L'ensemble des bâtiments (mis à part le logis qui, d'après le propriétaire, aurait été édifié en 1875) semble avoir été construit (selon un plan relativement similaire à la ferme du 18e siècle) à la fin du 19e siècle, comme l'indique la date de 1891 portée sur le linteau de la cidrerie, par l'architecte maçon Blondin, résidant à Arrest.

D'après le propriétaire, les employés de la ferme habitaient le hameau, Estréboeuf et Ribeuville. Le fumier était situé au centre de la cour, non loin des porcheries. Une grange en torchis occupait le coin nord-ouest, mais elle a été détruite à une date inconnue. Toujours selon l'occupant, les archives concernant la propriété ont été versées à un notaire d'Abbeville et auraient été brûlées à la Seconde Guerre mondiale.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, 4e quart 19e siècle

Dates : 1818 (porte la date), 1875 (daté par tradition orale), 1891 (porte la date)

Auteur(s) de l'oeuvre : Blondin (architecte, maçon, attribution par tradition orale)

Description

La ferme dispose de bâtiments imposants, aux fonctions individuelles, distribués autour de deux cours : la première et la principale mesurant une vingtaine de mètres de côté, et la seconde, plus petite, à l'est de la propriété. Tous ces éléments sont en brique, sauf la grange utilisant la technique du torchis et pans de bois. Le mur de clôture sur rue est en brique. Percé d'un portail et d'une porte piétonne, il est maintenu par plusieurs contreforts à couteaux picards. Une ouverture, donnant à l'origine accès à la seconde cour, a été condamnée. Au niveau du pigeonnier, le mur de clôture possède un décor de frise en opus spicatum. A cet endroit, les briques de couleur différentes pourraient indiquer plusieurs phases de construction. Le logis, en brique, perpendiculaire à la rue, dispose en élévation d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée légèrement surélevé et d'un étage carré. Long de six travées, il est desservi en façade par deux portes d'accès, desservies par trois marches en grès. Les ouvertures du rez-de-chaussée n'ont pas fait l'objet d'une distribution régulière, contrairement à celles de l'étage. Une bande horizontale saillante matérialise la séparation entre les deux niveaux. Celle-ci constitue le seul élément décoratif

de cette habitation. Le toit à longs pans en ardoises est percé d'une souche de cheminée au centre. Dans le prolongement du logis se situent les écuries, d'ouest en est : les écuries à chevaux et les écuries à chevaux d'élevage, c'est-à-dire les poulinières. Les premières ont bénéficié d'une hauteur plus importante en raison de la présence d'un grenier dans le comble à surcroît, ajouré d'une lucarne permettant l'engrangement. De larges portes ont été percées récemment. Les autres écuries, plus basses, ont conservé leurs trois portes à deux vantaux horizontaux. Elles-aussi sont surmontées d'un fenil à lucarne, plus bas. Leur toit est couvert en tuile. En retour d'équerre, occupant la partie nord de la cour, se trouve le corps de passage permettant l'accès à la pâture située à l'arrière de la propriété, dans laquelle se trouve la mare. La cidrerie jouxte ce dernier : il s'agit d'un bâtiment divisé en deux parties, la première composée d'une cave semi-enterrée destinée au stockage des tonneaux et la seconde, abritant le pressoir. A la suite de la cidrerie, se trouvent les étables à vaches. Plus basses que le bâtiment précédent, elles disposent de quatre portes larges flanquées de petites ouvertures. Le grenier est ajouré de trois lucarnes à fenêtre pendante. La remise et la porcherie sont situées sous le même toit dans le prolongement des étables. Le côté occidental de la cour est occupé par un hangar, la grange moderne et la charreterie surmontée du grenier, située en dehors du mur de clôture, en avant de la grange. Ce dernier bâtiment possède un solin en brique de deux mètres de haut avec structure en torchis et pans de bois. Le toit à longs pans est en pannes picardes. Le pignon sud est entièrement en briques. La sablière basse est assemblée à mi-bois chevillée. Le mur de clôture situé au nord est jouxté d'un pigeonnier et de clapiers en briques. La seconde cour de la propriété, située à l'est, est fermée au nord d'un bâtiment en brique avec appentis en tôle et à l'est, du logement des ouvriers, également en brique avec toit à longs pans en ardoise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; grès ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon ; appentis ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Cette ferme de taille possède un bâti homogène. D'après certains habitants, le grand-père de la famille (le constructeur ?) était agriculteur et ingénieur agronome : est-ce lui qui a fait construire cette ferme et selon quelles normes ? Peut-on parler de ferme modèle ? Les portes des étables ont été modifiées.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Estrébœuf.** Plan cadastral, 1832 (AD Somme : 3 P 1345).

Illustrations



Plan de la ferme en 1832.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20068005693XAB



Vue générale.

Phot. Inès Guérin

IVR22_20058006175NUCA



Porte piétonne donnant accès à la grande cour.

Phot. Inès Guérin



Vue du logis depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006179NUCA



Vue du logis et des bâtiments accolés.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20078000058XA



IVR22_20058006178NUCA
Vue partielle du logis secondaire
situé à l'arrière du logis principal.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006181NUCA



Vue des écuries et poulinières.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006182NUCA



Vue de la cidrerie flanquée du corps
de passage donnant accès à la pâture.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006183NUCA



Vue des étables.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006185NUCA



Vue de la charretterie.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006187NUCA



Détail de la date de 1818
sur une des poutres.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006188NUCA



Vue du pigeonnier.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006191NUCA



Vue des clapiers.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006192NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Drancourt à Estrébouef (IA80007310) Hauts-de-France, Somme, Estrébœuf, Drancourt

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Plan de la ferme en 1832.

IVR22_20068005693XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_20058006175NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte piétonne donnant accès à la grande cour.

IVR22_20058006178NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis depuis la rue.

IVR22_20058006179NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis et des bâtiments accolés.

IVR22_20078000058XA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle du logis secondaire situé à l'arrière du logis principal.

IVR22_20058006181NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des écuries et poulinières.

IVR22_20058006182NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cidrerie flanquée du corps de passage donnant accès à la pâture.

IVR22_20058006183NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables.

IVR22_20058006185NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charretterie.

IVR22_20058006187NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la date de 1818 sur une des poutres.

IVR22_20058006188NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pigeonnier.

IVR22_20058006191NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des clapiers.

IVR22_20058006192NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation