Hauts-de-France, Nord Armentières 11 rue Bayart

Tissage et filature de lin Cardon-Masson, puis Cardon-Masson & Fauvergue

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00062751 Date de l'enquête initiale : 1988 Date(s) de rédaction : 1990, 2023

Cadre de l'étude : patrimoine industriel Armentières

Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : tissage, filature

Précision sur la dénomination : tissage de toile de lin

Appellation: Tissage et filature Cardon-Masson & Fauvergue, Tissage et filature Cardon-Masson

Destinations successives : atelier de fabrication

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales: 1888, B8, 5299; 1983, CT, 74; 2016, CT, 74

Historique

L'Annuaire de l'industrie linière (VERLY-DUBAR,1889) indique que la filature de lin Cardon-Masson, qui produit de la toile de lin, est créée à Armentières en 1877. Elle est alors équipée de teilleuses-peigneuses (système Cardon) et anime 427 métiers et 3 000 broches au sec.

En 1988, l'usine a en grande partie disparu. Les vestiges sont occupés par l'entreprise de M. Demars, plombier, couvreur. En 2023, les locaux semblent désaffectés.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Dates: 1877 (daté par source)

Description

L'édifice, avec rez-de-chaussée et sous-sol, est en brique avec un soubassement en pierre. Il est composé de quatre travées dont deux ont été réunies pour l'aménagement d'une porte cochère. La première travée est surmontée d'un fronton en ciment portant la mention "Toiles". Le bâtiment est couvert de toits à longs pans à croupe et d'une terrasse.

L'encadrement des fenêtres est en ciment imitant la pierre. Un muret de brique en claustra surplombe la corniche de l'élévation antérieure.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit d'imitation ; pierre

 $\label{eq:materiau} \mbox{Matériau}(x) \mbox{ de couverture : tuile flamande mécanique, verre en couverture}$

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; terrasse

6 juillet 2025 Page 1

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Décor

Techniques : Représentations :

Statut, intérêt et protection

Cette étude menée en 1988 a fait l'objet d'une mise à jour par le service de l'Inventaire en 2023.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

• Annuaire de l'industrie linière : lin, chanvre, jute. Lille : Verly-Dubar & C^{ie}, 1889.

Liens web

• Dossier d'origine numérisé. [consulté le 21/08/2023] : www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR31/IA00062751/INDEX.HTM

Illustrations



Élévation antérieure rue Bayard. Phot. Philippe Dapvril IVR31_19885901184X

Auteur(s) du dossier : Jean-Marc Ramette

 $Copyright(s): (c) \ R\'{e}gion \ Hauts-de-France - Inventaire \ g\'{e}n\'{e}ral$

6 juillet 2025 Page 2



Élévation antérieure rue Bayard.

IVR31_19885901184X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

6 juillet 2025 Page 3