

Hauts-de-France, Nord
Zermezele
Zuid Veld
668 rue Longueval Straete

Maison (chaumière)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005657
Date de l'enquête initiale : 2023
Date(s) de rédaction : 2023
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Cassel
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : chaumière

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2024, ZC, 45 ; 2024, ZC, 46

Historique

La date précise de construction de cette chaumière n'est pas connue. Toutefois le cadastre consulaire de 1805 semble confirmer la présence de ce bâtiment au début du XIX^e siècle.

Quelques photographies produites dans les années 1970 permettent d'apprécier le bâtiment dans son état quasi-originel (voir ill.). Il possédait alors une toiture en chaume sommée de tuiles faitières et bordée de pannes flamandes. Deux cheminées étaient disposées à chacun des pignons découverts. Trois travées rythmaient la façade sud-est badigeonnée à la chaux blanche. La baie la plus au sud, surélevée, indiquait la présence d'une cave également surélevée sous cet espace. Le pignon nord-est accueillait quant à lui une baie éclairant les combles et un appentis en bois. L'ensemble était clôturé par une haie végétale basse et quelques arbres. Un potager occupait le reste de la parcelle, comme bien souvent pour ce type de construction flamande traditionnelle.

La chaumière est restructurée à partir du XXI^e siècle. Elle n'a pas pu être visitée.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?,)

Période(s) secondaire(s) : 21e siècle

Description

Remaniée à partir du XXI^e siècle avec l'aménagement du comble (ouverture en chien assis), de nouvelles ouvertures en façade, et la création d'une large extension sur le mur nord-ouest la chaumière conserve néanmoins son toit traditionnel en chaume, ses deux cheminées d'origine, les deux pignons découverts à épis.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : chaume, tuile flamande

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies :

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Ce bâtiment a été sélectionné dans le cadre d'un recensement des chaumières du pays de Cassel. Il dispose d'une couverture photo de son état d'origine permettant de comparer et d'apprécier son évolution architecturale.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [Album de photographies en noir et blanc]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

Documents figurés

- Zermezeele. Cadastre consulaire, 23 octobre 1805 (1^{er} Brumaire An 14) [en ligne] (AD Nord ; Série P ; 30/398).
AD Nord : P30/398

Liens web

- Zermezeele. Cadastre consulaire, 23 octobre 1805 (1er Brumaire An 14) [en ligne]. (AD Nord ; Série P 30 / 398). [consulté le 30/09/2024] : <https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/1c4tzklg2hnd/3b811a98-4dcb-4eb9-84a2-f87090a071e7>

Illustrations



Vue des années 1970 de la façade sud-est de la chaumière avec son entrée, ses deux fenêtres et son potager (coll. Comité Flamand de France).
Repro. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245901070NUCA



Vue des années 1970 de la façade sud-est de la chaumière. Le pignon à droite (nord-est) laisse apercevoir une baie sur comble et un appentis en bois (coll. Comité Flamand de France).
Repro. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245901071NUCA



Vue des années 1970 qui présente la chaumière dans son environnement direct. Enclos végétal avec arbres, le long de la Longueval Straete (à droite) et au bord des champs (coll. Comité Flamand de France).
Repro. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245901072NUCA



Vue des années 1970 qui présente la façade principale (sud-est). Toit de



Chaumière dans son environnement, vue depuis la route au sud.



Vue du pignon est et de la façade sud.
Phot. Delphine Volto-Jourdan

chaume, deux cheminées sur pignon, trois travées dont la porte d'entrée (coll. Comité Flamand de France).
Repro. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245901073NUCA



Vue du pignon est et de la façade sud.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245901183NUCA

Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245901181NUCA



Vue du pignon nord et du côté nord (extension).
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245901184NUCA

IVR32_20245901182NUCA



Aperçu du pan de toiture nord couvert en chaume et de l'extension couverte en pannes flamandes.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245901185NUCA



Vue du pignon ouest et du côté nord (extension).
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245901186NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Cassel : le territoire de la commune de Zermezeele (IA59005630) Hauts-de-France, Nord, Zermezeele

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Tachet

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue des années 1970 de la façade sud-est de la chaumière avec son entrée, ses deux fenêtres et son potager (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [Album de photographies en noir et blanc]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20245901070NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des années 1970 de la façade sud-est de la chaumière. Le pignon à droite (nord-est) laisse apercevoir une baie sur comble et un appentis en bois (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [Album de photographies en noir et blanc]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20245901071NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des années 1970 qui présente la chaumière dans son environnement direct. Enclos végétal avec arbres, le long de la Longueval Straete (à droite) et au bord des champs (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [**Album de photographies en noir et blanc**]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20245901072NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des années 1970 qui présente la façade principale (sud-est). Toit de chaume, deux cheminées sur pignon, trois travées dont la porte d'entrée (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [**Album de photographies en noir et blanc**]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20245901073NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Chaumière dans son environnement, vue depuis la route au sud.

IVR32_20245901181NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon est et de la façade sud.

IVR32_20245901182NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon est et de la façade sud.

IVR32_20245901183NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon nord et du côté nord (extension).

IVR32_20245901184NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aperçu du pan de toiture nord couvert en chaume et de l'extension couverte en pannes flamandes.

IVR32_20245901185NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon ouest et du côté nord (extension).

IVR32_20245901186NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation