

Hauts-de-France, Aisne
Paissy
7 rue de la Croisette

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001630
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise, jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, B, 729

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Cette modeste maison est entièrement constituée d'un blocage de moellons de calcaire recouvert d'un enduit au ciment. Les ouvertures ainsi que les chaînes d'angle sont en brique. La corniche fait alterner briques blanches et briques rouges. Le muret ainsi que la tour de même appareil, bordant le terrain de cette maison, attestent la présence ancienne d'habitations dans cette partie du village. Les constructions n'ont pas été réemployées.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection

L'ensemble des maisons du village ont été reconstruites après 1922. La simplicité du logis contraste avec cette implantation protectrice (mur d'enceinte et tour) qui suppose une construction d'importance.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201065NUCA



Vue du mur d'enceinte
situé en fond de propriété.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20050201099NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001621)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Paissy (IA02001607) Hauts-de-France, Aisne, Paissy

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue générale.

IVR22_20050201065NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du mur d'enceinte situé en fond de propriété.

IVR22_20050201099NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation