

Hauts-de-France, Somme
Allery
359 rue du Bas-Quayet

Ancien tissage de jute Albert Lefebvre

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00076403
Date de l'enquête initiale : 1988
Date(s) de rédaction : 1988
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : tissage
Précision sur la dénomination : tissage de jute
Appellation : Albert Lefebvre
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, conciergerie, hangar industriel, remise, transformateur, cheminée d'usine, logement patronal

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1982, AB , 28, 290 à 292

Historique

Tissage construit au milieu du 20e siècle et occupé en 1952 par l'entreprise Lefebvre Albert qui fabrique des toiles de jute et fibres dures, toiles à sacs. La production a été interrompue dans le 3e quart 20e siècle.
Vers 1950 : contrôle Apave de chaudière.
1962 : plus de 20 salariés.
Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle

Description

Atelier de fabrication en brique et pan de fer à un étage carré et et étage de soubassement, sous toit à longs pans en tuile mécanique.
Conciergerie en brique, en rez-de-chaussée, sous toit à longs pans et croupe en tuile flamande mécanique.
Logement patronal à un étage carré et étage de comble en élévation ordonnancée sous toit à longs pans à croupe couvert d'ardoise.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; torchis ; pan de fer ; pan de bois ; parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile flamande mécanique, ardoise, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré, étage de comble
Couvrements : charpente métallique apparente
Élévations extérieures : élévation à travées, élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert
Escaliers :
Énergies : énergie thermique ; énergie électrique ; achetée

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état, établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue aérienne, flanc nord-ouest.
Phot. Phot'R
IVR22_19888001383P



Atelier de fabrication,
élévation antérieure.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19888000625V



Conciergerie.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19888000628X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)

Les usines textiles dans la Somme (IA80000973)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue aérienne, flanc nord-ouest.

IVR22_19888001383P

Auteur de l'illustration : Phot'R

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fabrication, élévation antérieure.

IVR22_19888000625V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefebvre

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Conciergerie.

IVR22_19888000628X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefebvre

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation