

Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
6 rue du Moulin

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007790
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituant non étudiées : étable à chevaux, étable, porcherie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1937, B1, 18-25

Historique

Cette maison est postérieure à 1828 car elle ne figure pas sur le cadastre napoléonien. Nous ignorons sa date de construction (probablement seconde moitié du 19e siècle) mais seule la façade sur cour du logis a été reconstruite au début du 20e siècle (couleur de la brique).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Description

L'espace clos formé par la distribution des éléments autour de trois côtés de la cour est séparé de l'espace public par une haie. La pâture est située au nord de la parcelle.

Le logis occupe le fond de la cour. Long de cinq travées, il est entièrement constitué d'une maçonnerie en torchis et pans de bois. Seule la façade principale, orientée au sud, a bénéficié d'une reconstruction en brique. Le décor se concentre à la corniche, sous forme d'une frise de briques décalées en plusieurs degrés. Le pignon oriental, recouvert d'un essentage de planches, est percé d'une ouverture permettant l'accès depuis une échelle au grenier. Le toit à longs pans est en tuile flamande mécanique. Perpendiculairement au logis, à l'ouest de la cour, se situent les écuries, en torchis et pans de bois. Elles sont couvertes elles aussi d'un toit à longs pans en pannes picardes. L'est de la cour est occupé par les porcheries, petit bâtiment long et bas en briques.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tuile flamande mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Cette ferme indique bien le changement de mentalité des habitants au début du 20e siècle : le logis fait désormais l'objet d'une certaine attention, auparavant davantage orientée vers les bâtiments ruraux.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005037NUCA



Vue des étables.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005038NUCA



Vue des étables à cochons.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005039NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007277) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis.

IVR22_20078005037NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables.

IVR22_20078005038NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables à cochons.

IVR22_20078005039NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation