

Hauts-de-France, Somme  
Saint-Quentin-en-Tourmont  
le Camp-Quesnoy  
7 route de Forest-Montiers

## Ferme du Camp-Quesnoy à Saint-Quentin-en-Tourmont

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007742  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : étable à chevaux, remise, grange, étable, porcherie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé  
Références cadastrales : 1828, B, 286-292 ; 1937, B5, 278, 279, 318-323

### Historique

Une ferme figure sur la carte de Cassini, orthographiée "le Quenquenois". Elle figure également sur le cadastre napoléonien selon un plan peu modifié depuis ; elle porte alors le nom de "Camp Quesnoy". Son implantation est donc antérieure à 1828. Il ne reste rien de cette construction primitive. En effet, le bâtiment oriental a été reconstruit perpendiculairement à son orientation d'origine. La grange ainsi que le logis ont été construits en brique au début du 20<sup>e</sup> siècle sur leur emplacement primitif (à l'origine, ces éléments devaient être en torchis et pans de bois, avec murs pignons en galets tout comme la remise au sud). Les porcheries ont été ajoutées à cette époque. Les étables devaient occuper la partie orientale de la cour. D'après Claude Jeanson, en 1923, Henri Jeanson achète une propriété de dunes et de garenne, vaste territoire de chasse qu'il nomme domaine du Marquenterre : il s'agissait de la ferme de Camp-Quesnoy. Le propriétaire loua la ferme à un fermier. Les 1300 hectares étaient composés de trois parties : les dunes de sable, entre ces dunes, des plaines qui n'avaient encore jamais été cultivées ni mises en pâture et une petite ferme avec terres de culture et quelques bonnes terres où il y avait quelques vaches. Il avait alors la volonté de cultiver de plus en plus et de faire de la « ferme du domaine du Marquenterre » une entreprise horticole destinée à fournir aux malades de Berck une nourriture saine et équilibrée.

A la veille de la seconde guerre mondiale, le domaine constituait la première entreprise horticole du nord de la France. Une centaine de personnes y étaient employées. Afin d'y étudier un grand nombre de plantes, on y construisit quatre serres (dont une près de la Solitude, aujourd'hui détruite). On y cultivait concombres, melons, courges ; on y pratiquait des essais agronomes. Le marais du Platon fut défriché et drainé à cet effet (encore aujourd'hui, ancienne hutte de chasse). Progressivement, la culture maraîchère s'étendit (essentiellement les artichauts qui exigent une terre argileuse). Les travaux des champs se faisaient à l'aide de chevaux. Les produits de la ferme étaient vendus aux marchés de Lille, Amiens, Berck, Rouen, Halles de Paris.

Période(s) principale(s) : 1<sup>er</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle

### Description

Cette ferme, située sur la route de Saint-Quentin au Bout des Crocs, dessine une cour ouverte. Légèrement isolée, elle est bordée au sud par un royon (canal de drainage). La pâture entoure la ferme au nord et à l'est.

Le bâtiment situé à l'est, longeant la voie de communication, était une grange, de quatre travées. Entièrement en brique, elle dispose d'un mur gouttereau oriental (sur cour) en parpaings. Son pendant est soutenu par trois contreforts. Le toit à longs pans est en tuile mécanique.

En retour d'équerre au nord, se situent tout d'abord les écuries à l'ouest et le logis dans le prolongement à l'est, long de cinq travées. La maçonnerie est aujourd'hui en brique et parpaing. Seul le mur pignon oriental a conservé sa maçonnerie en torchis et pans de bois. Le pignon occidental est découvert. L'est de la cour est aujourd'hui occupé par un hangar qui cache, au nord, les porcheries en brique.

Au sud, se situe un édifice en ruine composé d'un blocage de galet, probablement la remise. À l'ouest de celui-ci, un édifice aux murs pignons également en blocage de galets, mais dont les murs gouttereaux sont en torchis et pans de bois, est percé de trois portes en façades ; il avait peut-être pour fonction une étable. Il a été agrandi à l'ouest d'une travée en brique.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois ; galet ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile, tôle nervurée

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à deux pans ; pignon découvert ; pignon couvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié, vestiges, menacé

### Statut, intérêt et protection

Malgré son implantation ancienne, cette ferme ne conserve presque aucun élément d'origine, mises à part les étables et un plan au sol qui est resté le même.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

### Références documentaires


#### Documents figurés

- **Plan du Marquenterre, de la Baie de Somme à la Baie d'Authie, 18e siècle**, encre et lavis sur papier, 18e siècle (AD Somme : RL 343).
- **Saint-Quentin-en-Tourmont. Plan cadastral**, 1826 (AD Somme ; 3 P 1471).

#### Bibliographie

- JEANSON, Claude. **La face cachée des dunes. Le domaine du Marquenterre, souvenir et document, 1923-1993**. Saint-Quentin-en-Tourmont, Marcanterra Editions, 1993.  
p. 12, 13, 16, 18-20


## Illustrations



Extrait d'une carte du territoire du 18e siècle présentant le plan de la ferme.

Phot. Inès Guérin

IVR22\_20068005953NUCAB



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1826.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure

IVR22\_20078006058XAB



Vue générale.

Phot. Inès Guérin

IVR22\_20068005619NUCA



Vue du logis.

Phot. Inès Guérin

IVR22\_20068005620NUCA



Vue de la grange sur rue.

Phot. Inès Guérin

IVR22\_20068005621NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)


### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau du Bout des Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007278) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont, le Bout-des-Crocs

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Extrait d'une carte du territoire du 18e siècle présentant le plan de la ferme.

IVR22\_20068005953NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1826.

IVR22\_20078006058XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_20068005619NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22\_20068005620NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange sur rue.

IVR22\_20068005621NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation