

Hauts-de-France, Aisne  
Étreux  
187 rue de Verdun

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079484  
Date de l'enquête initiale : 1990  
Date(s) de rédaction : 1991  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : étable, fenil, remise, grange, jardin

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : . 1833 B1 477, 478 ; . 1982 AD 209, 210

### Historique

Ferme construite en 1770 (le logis porte la date). Très endommagées en 1918, la plupart de ses parties agricoles ont été reconstruites à la fin du 1er quart du 20e siècle. La grange date du début du 4e quart du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle, 1er quart 20e siècle  
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle  
Dates : 1770 (porte la date)

### Description

Logis et étable sud en brique et silex, recouverts partiellement d'enduit avec toit à pignon couvert et demi-croupe. Étables est en brique avec toit à pignon découvert et appentis. Remise nord en brique avec toit en tôle ondulée à pignon couvert. Grange en brique, essanage de tôle et de planches, avec toit à pignon couvert en tuile mécanique et tôle ondulée. Remise ouest en brique avec toit en appentis en tôle ondulée.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; silex ; enduit partiel ; essentage de tôle ; essentage de planches ; appareil mixte  
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée, tuile mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert ; pignon découvert ; demi-croupe ; noue

### Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à vimberges ; datation par fers d'ancrage  
État de conservation : restauré

### Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue partielle du logis, et de l'élévation sur rue de l'étable.  
Phot. Christiane Riboulleau  
IVR22\_19940201723Z



Vue d'ensemble du logis, depuis le sud.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19920201166Z



Vue partielle de l'élévation sur cour du logis.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19920201169Z



Vue d'ensemble des étables, depuis l'ouest.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19920201168Z

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal d'Étreux (IA00079464) Hauts-de-France, Aisne, Étreux  
Les maisons et les fermes du canton de Wassigny (IA00079460)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Ministère de la culture



Vue partielle du logis, et de l'élévation sur rue de l'étable.

IVR22\_19940201723Z

Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue d'ensemble du logis, depuis le sud.

IVR22\_19920201166Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de l'élévation sur cour du logis.

IVR22\_19920201169Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des étables, depuis l'ouest.

IVR22\_19920201168Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation