

Hauts-de-France, Aisne
La Vallée-Mulâtre
18 rue des Deux-Drucbert

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079583
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, fenil, resserre

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1986 B 295, 296

Historique

Ferme construite en 1849 (le logis porte la date). La grange à été reconstruite dans le 1er quart du 20e siècle tandis que le logis était restauré et qu'une autre grange et une étable étaient édifiées au nord-est de la ferme.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1849 (porte la date)

Description

Logis couvert d'un toit à pignon couvert et à demi-croupe. Etable attenante avec toit à deux pans et pignon couvert. Grange couverte d'un toit à demi-croupe en tôle ondulée. Resserre couverte d'un toit à deux pans et pignon couvert en tôle ondulée. 2e grange au nord-est de la ferme édifée partiellement en bois recouvert d'un essentage de planches, avec toit en tuile mécanique à pignon couvert. Etable attenante couverte d'un toit à pignon couvert en tôle ondulée et tuile mécanique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois ; essentage de planches
Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; demi-croupe ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

Typologies : chaînage de pierre autour des baies ; datation par fers d'ancrage
État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble de la façade du logis, portant la date de 1849.
Phot. Martine Plouvier
IVR22_19900202858ZA



Vue d'ensemble des bâtiments agricoles, depuis le nord-ouest.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19920200979Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire de la commune de La Vallée-Mulâtre (IA00079578) Hauts-de-France, Aisne, La Vallée-Mulâtre

Les maisons et les fermes du canton de Wassigny (IA00079460)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble de la façade du logis, portant la date de 1849.

IVR22_19900202858ZA

Auteur de l'illustration : Martine Plouvier

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des bâtiments agricoles, depuis le nord-ouest.

IVR22_19920200979Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic ; (c) Département de l'Aisne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation