Hauts-de-France, Aisne
Guise
78 rue Camille-Desmoulins

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000824
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Guise
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : communs, logement, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1984, AB, 428

Historique

La maison date du 18e siècle, mais conserve certains aménagements du siècle suivant : une cuisine du rez-de-chaussée est encore dotée d'un potager et d'un évier avec pompe et cuve en pierre bleue, et est complétée d'un garde-manger composé d'une rangée de petites niches de brique voûtées. Un appartement de quatre pièces, au second étage, conserve quelques éléments de lambris (niche de poêle, alcôve, trumeau) ainsi qu'une cuisine ornée de plaques de tôle peinte et émaillée, d'un petit évier de tôle et d'un collecteur d'eaux usées en fonte, produit par la fonderie Godin. D'importants remaniements ont affecté les façades sur cour durant le 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19e siècle

Description

Une cour, accessible depuis la rue par un couloir, sépare les deux logis parallèles reliés par deux ailes latérales modernes, celle de gauche abritant l'escalier. Une seconde cour dessert des dépendances modernes dont une petite remise. Les bâtiments sont couverts d'ardoise synthétique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier symétrique, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : maison avec second logis sur cour arrière
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Cette maison ancienne, fort remaniée sur la cour, présente toutefois un ensemble d'éléments domestiques du 19e siècle particulièrement intéressants.
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Éléments remarquables : communs, cuisine
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue de la façade sur rue.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20020200826V

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les maisons de Guise (IA02000908) Hauts-de-France, Aisne, Guise
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Guise (IA02003208) Hauts-de-France, Aisne, Guise

Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic

Vue de la façade sur rue.

IVR22_20020200826V
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation