

Hauts-de-France, Somme
Pendé
4 rue de la Mare

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007622
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituant non étudiées : cour, étable, étable à chevaux, grange, porcherie, remise, four à pain

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1832, C, 436 ; 1983, D3, 522-524

Historique

D'après les photographies conservées dans le logis, ce dernier était entièrement constitué de torchis et pans de bois. La structure a donc été entièrement refaite en brique. Un bâtiment de stockage, également en brique, pourvu de petites aérations en forme de meurtrières le flanquait à l'est auparavant. Il n'existe plus aujourd'hui. Le bâtiment jouxtant le logis à l'ouest possédait en fait une porte à la place de l'actuelle petite ouverture : il s'agissait donc bien d'une écurie. D'après la photographie de la face postérieure du logis, le four à pain était protégé par une saillie en brique couverte d'un appentis en ardoise.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?), 2e moitié 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1805 (daté par tradition orale)

Description

L'ensemble agricole est composé de bâtiments distribués autour d'un espace ouvert. Au fond de la cour, se déploie le logis. Construit sur quatre travées de long, il est en brique. Son toit à longs pans est en ardoise. Il possède encore son intérieur d'origine, malgré la grande transformation de son aspect extérieur. Les pièces ont gardé leurs pans de bois, permettant ainsi de visualiser leurs dimensions primitives. Le plafond est toujours composé de poutres maîtresses et de solives régulièrement espacées (environ 40 cm). La cheminée picarde est encore in situ dans la salle commune et a conservé son four à pain ainsi que sa réserve de bois et de pommes de terre disposée sous ce dernier (dit localement ch'caforneau). Le logis est flanqué à l'ouest de l'ancienne écurie, disposant d'une fenêtre et d'une petite baie. Le côté occidental de la propriété est occupé par une remise en torchis et pans de bois. Le mur pignon nord a été reconstruit en brique et couvert d'un essentage de tôles. La sablière haute est visible sur le pignon sud, fait rare. Elle est assemblée à tenon débordant et mortaise chevillée. La sablière haute des murs gouttereaux est plus élevée. Ces derniers ont été rehaussés, probablement lors du passage de la couverture en chaume à celle actuelle en ardoise. Un portail, qui paraît ancien, flanque la remise à l'est. Le côté sud de la cour est occupé par les écuries et toits à cochons, entièrement en briques. A l'est, on peut observer la grange jouxtée d'une étable au nord (l'auge est encore en place). La poutre maîtresse est composée d'un tronc à peine équarri. Le pignon nord a conservé sa ferme d'origine et est recouvert en partie d'un essentage d'ardoises.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de tôle ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Cette ferme semble avoir été construite dans la première moitié du 19^e siècle (le propriétaire parle de 1805). L'écurie à l'ouest du logis semble dater du milieu du 19^e siècle. Les autres bâtiments ont été reconstruits au début du 20^e siècle (annexes agricoles) et en 2000 (logis). Malgré son remaniement important, cette ferme possède encore la disposition traditionnelle de ses bâtiments agricoles.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005148NUCA



Vue d'une ferme des
écuries utilisée en remploi.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005152NUCA



Vue des étables à cochons sur rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005153NUCA



Vue de la remise.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005154NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Pendé (IA80007313) Hauts-de-France, Somme, Pendé

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis.

IVR22_20068005148NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'une ferme des écuries utilisée en remploi.

IVR22_20068005152NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables à cochons sur rue.

IVR22_20068005153NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la remise.

IVR22_20068005154NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation